

RAPPORT

Møllergata 2

OPPDAGSGIVER
Østby Eiendom AS

EMNE
Miljøgeologisk grunnundersøkelse –
datarapport og tiltaksplan

DATO / REVISJON: 5. AUGUST.2022 / 00
DOKUMENTKODE: 10245723-RIGm-RAP-001



Multiconsult

Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde. Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen. Tredjepart har ikke rett til å anvende rapporten eller dele av denne uten Multiconsults skriftlige samtykke.

Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller dele av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til. Dele av rapportens innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver.

RAPPORT

OPPDRA�	Møllergata 2	DOKUMENTKODE	10245723-RIGm-NOT-001
EMNE	Miljøgeologisk grunnundersøkelse - datarapport og tiltaksplan	TILGJENGELIGHET	Åpen
OPPDRA�SGIVER	Østby Eiendom AS	OPPDRA�SLEDER	Øystein Løvdal
KONTAKTPERSON	Simen Østby	UTARBEIDET AV	Tonje F. Ellingsen
KOORDINATER	SONE: 33 ØST: 293767 NORD: 6559364	ANSVARLIG ENHET	Seksjon Miljøledelse og SHA Fredrikstad
GNR./BNR./SNR.	160/543		

SAMMENDRAG

Multiconsult har fått i oppdrag av Østby Eiendom AS å gjennomføre miljøgeologiske grunnundersøkelser i forbindelse med planer om oppføring av nye boligblokker i Halden kommune.

I henhold til forurensningsforskriften kapittel 2 skal det gjennomføres tilstrekkelige undersøkelser for å kartlegge omfang og betydning av forurensninger i grunnen. Resultatene fra kartleggingen skal danne grunnlag for utarbeidelse av tiltaksplan. Tiltaksplanen skal sikre at gravearbeidene ikke medfører fare for spredning av forurensninger.

Multiconsult har gjennomført en miljøgeologisk grunnundersøkelse med prøvetaking av massene den 23.juni. 2022.

Denne rapporten redegjør for prøvetakingen som er gjennomført og resultatene av denne. Det er påvist forurensning over normverdien, og det er iht. forurensningsforskriftens kapittel 2 nødvendig å utarbeide en tiltaksplan.

Tiltaksplanen er en del av denne rapporten og skal godkjennes av Halden kommune før det evt. kan ges igangsettingstillatelse etter plan- og bygningsloven.

Det gjøres oppmerksom på at overskuddsmasser som ikke er forurenset skal håndteres i henhold til forurensningsloven §32. I praksis betyr dette enten å levere massene til godkjent mottak eller at disse gjenvinnes. Bruk av jord- og steinmasser som fyllmasser er også gjenvinning dersom massene erstatter materialer som ellers ville blitt skaffet og brukt til formålet.

Dersom det oppdages uforutsett forurensning, som masser med spesielt utseende eller lukt, må gravearbeidet i aktuelt område stanses og prosjektets miljøgeolog kontaktes for å avklare om det er nødvendig med supplerende prøvetaking før videre avklaring av hvordan forurensning og/eller massene skal håndteres. Synlig avfall skal leveres til godkjent mottak.

00	30.08.2022	Miljøgeologisk grunnundersøkelse inkl. tiltaksplan	TFE	IMA
REV.	DATO	BESKRIVELSE	UTARBEIDET AV	KONTROLLERT AV

INNHOLDSFORTEGNELSE

1	Innledning	5
1.1	Formål	5
1.2	Kvalitetssikring og standardkrav	5
1.3	Begrensninger	5
2	Innledende undersøkelse (fase 1)	6
2.1	Utført undersøkelse	6
2.2	Eiendoms- og områdebeskrivelse	6
2.3	Grunnforhold	7
2.5	Tidligere grunnundersøkelser	9
2.6	Annен informasjon	10
2.7	Konklusjon innledende undersøkelse	10
3	Miljøgeologisk grunnundersøkelse (fase 2)	11
3.1	Utførte undersøkelser	11
3.2	Feltobservasjoner	11
3.3	Klassifisering av miljøgifter i jord	15
3.4	Resultater fra kjemiske analyser av jordprøver	16
3.5	Vurdering av forurensningssituasjonen	17
4	Stedsspesifik risikovurdering	18
4.1	Generelt om risikovurdering av forurenset grunn	18
4.2	Tilstandsklasser og planlagt arealbruk	19
4.3	Helsebasert risikovurdering for dypeliggende jord (> 1 m)	19
4.4	Spredningsbasert risikovurdering for toppjord (0-1 m)	20
4.5	Spredningsbasert risikovurdering for dypeliggende jord (> 1 m)	20
4.6	Konklusjon og endelige stedsspesifikke akseptkriterier	21
5	Tiltaksplan	21
5.1	Planlagte terrengrøp	21
5.2	Miljømål	22
5.3	Vurdering av behov for ytterligere tiltak	22
5.4	Håndtering av fremmede planter	22
5.5	Fremdriftsplan grunnarbeider	22
5.6	Graveinstruks og disponering av masser	22
5.7	Anleggsvann fra byggegrop	23
5.8	Beredskap ved spill/uhell	24
5.9	Vurdering av risiko for forurensningsspredning som følge av terrengrøpet	24
5.10	Kontroll og overvåking	25
5.11	Sluttrapport	25
5.12	Forurensningssituasjonen etter tiltak	25
5.13	Oppsummering av tiltaksplan	25
6	Riskovurdering – sikkerhet, helse og arbeidsmiljø	27
7	Referanser	27
8	Vedlegg	27

Vedlegg

- Vedlegg A Miljødirektoratets beregningsverktøy M-2171/2021
 Vedlegg B Miljødirektoratets beregningsverktøy M-2173/2021
 Vedlegg C Analyserapport fra Eurofins

1 Innledning

Multiconsult har på oppdrag for Østby Eiendom AS gjennomført en miljøgeologisk grunnundersøkelse i forbindelse med bygging av nytt boligbygg i Møllergata 2 i Halden kommune. Tomtas plassering er vist i **Figur 1**. Lokaliseringen av Møllergata 2 er vist med rød sirkel (kartkilde: kart.finn).

Det følger av forurensningsforskriften kapittel 2 at det i alle bygge- og graveprosjekter må vurderes om tiltaket kan berøre forurenset grunn [1]. Dersom det påvises grunnforurensning, må det i henhold til kravene i forurensningsforskriften kapittel 2 utarbeides en tiltaksplan som må godkjennes av kommunen, før oppstart av bygge- og gravearbeidene.

Multiconsult har utført en miljøgeologisk grunnundersøkelse med jordprøvetaking i utvalgte prøvepunkt. Det er tatt ut 20 prøver fra 11 prøvepunkter.

Datarapporten redegjør for resultatene fra den miljøgeologiske undersøkelsen med en vurdering mot akseptkriteriene i Miljødirektoratets veileder for helsebaserte tilstandsklasser (TA-2553/2009) [2]. Tiltaksplanen redegjør for hvilke tiltak som må iverksettes for å sikre at forurenset grunn håndteres i tråd med forurensningsforskriftens kapittel 2.

1.1 Formål

Forurensningsforskriftens kapittel 2 krever at det utføres en vurdering med dokumentasjon av forurensningssituasjonen på tiltaksområdet før igangsettelse av et terrenginngrep.

Formålet med den miljøgeologiske grunnundersøkelsen er å kartlegge mulig forurenset grunn på området hvor det planlegges oppføring av nytt bygg. Den planlagte bruken av tomta faller under kategori «Boligområder» iht. Miljødirektoratets veileder for helsebaserte tilstandsklasser (TA-2553/2009) [2].

Funnene ved den miljøgeologiske grunnundersøkelsen skal vurderes mot Miljødirektoratets helsebaserte tilstandsklasser og skal utgjøre grunnlaget for utarbeidelse av en tiltaksplan.

1.2 Kvalitetssikring og standardkrav

Oppdraget er kvalitetssikret iht. Multiconsults styringssystem. Systemet omfatter prosedyrer og beskrivelser som er dekkende for kvalitetsstandard NS-EN ISO 9001:2015 [1]. Feltundersøkelsene er utført iht. NS ISO 10381-5:2006 «Jordkvalitet. Prøvetaking. Del 5: Veiledning for fremgangsmåte for undersøkelse av grunnforurensning på urbane og industrielle lokaliteter» 0.

1.3 Begrensninger

Informasjonen som fremkommer i foreliggende rapport er basert på informasjon fra oppdragsgiver, eksterne tredjeparter, grunnforhold avdekket ved prøvegraving samt kjemiske analyseresultater. Multiconsult forutsetter at mottatt informasjon fra eksterne parter og kilder ikke er befeftet med feil.

Denne rapporten gir ingen garanti for at all forurensning på det undersøkte området er avdekket og dokumentert. Multiconsult påtar seg ikke ansvar dersom det på et senere tidspunkt avdekkes ytterligere forurensning eller annen type forurensning enn det som er beskrevet i denne rapporten.

Rapporten presenterer resultater fra utførte miljøgeologiske undersøkelser og krever miljøgeologisk kompetanse for videre bruk i rådgivnings- og prosjekteringssammenheng. Rapporten inneholder i så måte ingen vurderinger av byggbarhet, metoder eller tiltak, og vi anbefaler at det engasjeres miljøgeologisk kompetanse i det videre arbeidet med prosjektet.

2 Innledende undersøkelse (fase 1)

2.1 Utført undersøkelse

En innledende miljøgeologisk undersøkelse (fase 1) omfatter innsamling og vurdering av tilgjengelig informasjon vedrørende lagring, bruk og mulig deponering av helse- og/eller miljøskadelige stoffer på den aktuelle eiendommen. Undersøkelsen er utført i henhold til NS-ISO 10381-5.

I dette tilfellet ble følgende kartlegging foretatt:


- Søk i historiske kart i kartdatabasen: finn.no/kart.
- Søk i databaser/karttjenester (Miljødirektoratet, NVE, NGU)

2.2 Eiends- og områdebeskrivelse

Figur 1 viser et kartutsnitt og plassering av Møllergata 2 med eiendommens lokalisering. Figur 2 viser et flyfoto av eiendommen med planlagt tiltak tegnet på foto. Tomta er lokalisert mellom elva Tista og Møllergata, og ligger med en voll med noe bratt helling fra veien og ned mot elva. Vollen er antatt etablert ved oppføring av veien. Vollen er begrodd med trær og annen vegetasjon. Nedenfor vollen er tomta flatet for anlagt parkeringsplass. Vollen er skilt fra parkeringsplassen med en støttemur. Parkeringsplassen er anlagt med grus, subbus og fyllmasser.



Figur 1. Lokaliseringen av Møllergata 2 er vist med rød sirkel (kartkilde: kart.finn).




Figur 2. Flyfoto av eiendommen som underlag med planlagt tiltak lagt over (kartkilde: Østby Eiendom AS).


2.3 Grunnforhold

Ifølge NGUs løsmassekart, se Figur 3, består tomta av elve- og bekkeavsetning. Løsmassene ovenfor tomta består av hav-, fjordavsetning, tykt dekke og marin strandavsetning. Radonfarene er satt som moderat til lav i NGUs aktionskart for radon, vist i Figur 4. Ovenfor tomta er risikoen derimot satt til høy.


Figur 5 viser utsnitt fra NGUs berggrunnskart. Hovedbergart på tiltaksområdet er Aluminiumsilikatgneis, mens området ovenfor består av granitt.



Figur 3. Utsnitt fra løsmassekart. Tomten er markert med en rød ring. Kartkilde: NGU.



Figur 4. Utsnitt fra aktionskart for radon. Tomten er markert med en rød ring. Kartkilde: NGU.




Figur 5. Utsnitt fra berggrunnskart regionalt nivå (1:250 000). Tomten er markert med en rød ring. Hovedbergart er vist i venstre hjørne. Kartkilde: NGU.

2.4 Eiendomshistorikk

- Historiske foto
- Historiske kart
- Terrengendringer
- Endringer av bygningsmasse

De eldste kartkildene funnet er fra 1886, og viser at tomta allerede var i bruk på dette tidspunktet. Tomta var tilhørende Haldens bryggeri. Neste historiske bilde funnet er fra 1948, og viser at tomta senere har ble bebygget ytterligere. Ifølge kilder [6] ble Haldens bryggeri slått sammen med Sarpsborg Bryggeri og dermed flyttet dit i 1960. Flyfoto fra 2003 viser at bebyggelsen har blitt revet og tomta har blitt begrodd med vegetasjon. En gang mellom 2003 og 2007 ble det anlagt en grusplass benyttet til parkering.



Figur 6. Kartutsnitt fra 1886 som viser at Møllergata 2 er lokalisert ved siden av Haldens bryggeri (kartkilde: kart.finn).




Figur 7. Kartutsnitt fra 1948 som viser at tomten ble bebygget (kartkilde: kart.finn).



Figur 8. Kartutsnitt fra 1960 som viser aktivitet på tomten (kartkilde: kart.finn).



Figur 9. Kartutsnitt fra 2003 som viser at bygget og aktiviteten på tomta er fjernet (kartkilde: kart.finn).



Figur 10. Kartutsnitt fra 2007 som viser at tomten har blitt ryddet og en parkeringsplass har blitt anlagt (kartkilde: kart.finn).



Figur 11. Kartutsnitt fra 2017 som viser at tomtenes bruk ikke har vært endret siden det ble parkeringsplass (kartkilde: kart.finn).

2.5 Tidligere grunnundersøkelser

Søk i miljødirektoratets kartdatabase for grunnforurensning viser at det ikke er registrert noen forurensing på tomta. Det vil si at det tidligere ikke er gjennomført analyser av forurensingen og/eller ikke meldt inn resultater.

På tilgrensede tomter er lokaliteten Varta Batteri (lokalitets ID 100) registrert, vist i Figur 12 under. Påvirkningsgraden registrert er satt til akseptabel forurensning med dagen areal- og resipientbruk, og det er påvist kobber, bly, sink, PAH-16, benzen og BTEX.



Figur 12. Utsnitt fra database grunnforurensning fra Miljødirektoratet. Møllergata 2 er markert med rød markør. Tilgrensede tomter har påvirkningsgrad 2, «akseptabel forurensning med dagens areal- og resipientbruk». Kartkilde: Miljødirektoratet.

2.6 Annen informasjon

Det ble gjort funn av registeringer på Miljødirektoratets database for fremmede arter på deres kartkilde i nærheten av tomta, se Figur 13. Her er det registrert rynkerose, hagelupiner, kanadagullris og platanlønn. Alle arter har risikokategori «SE – svært høy». I felt ble det i tillegg observert fremmedarter på tomta, artene sett var hagelupin og rykerose se Figur 14 og Figur 15.



Figur 13. Utsnitt fra kartkilde på registrerte fremmede arter i området. (Kartkilde: Miljødirektoratets naturbase kart).



Figur 14. Fremmedart, hagelupin, observert på tomta.



Figur 15. Fremmedart, rynkerose, observert på tomta.

2.7 Konklusjon innledende undersøkelse

Den historiske kartleggingen viser at det kan forekomme forurensning i grunnen på eiendommen. Mistanken om forurenset grunn på undersøkelsesområdet knytter seg til at eiendommen har vært i bruk i lang tid, og det er ikke kjent nøyaktig aktivitet i området. I tillegg ansees det som sannsynlig at det over tid og ved flere anledninger har blitt tilkjørt fyllmasser, og siden nærliggende eiendom er registrert med forurensning kan det også forekomme i massene på undersøkelsesområdet.

3 Miljøgeologisk grunnundersøkelse (fase 2)

3.1 Utførte undersøkelser

Det ble gjennomført en miljøgeologisk grunnundersøkelse 23. juni. 2022. Jordprøver ble tatt ut ved hjelp av gravemaskin. Miljøgeolog i felt var Ida-Marie Arnesen og Tonje F. Ellingsen. På prøvedagen var det sol og fint vær med en temperatur på ca. 20 °C.

11 prøvepunkter ble plassert som vist i Figur 16. Prøvepunktene er fordelt jevnt utover eiendommen slik at hele tomta kartlegges. De fleste prøvepunktene er antatt å kun være fyllmasser, i to av prøvepunktene antas det at sjakten nådde ned til naturlig grunn. Fra disse 11 prøvepunktene ble det til sammen tatt ut 20 jordprøver. Alle prøver ble tatt som representative blandprøver for sitt respektive dybdeintervall eller jordsjikt og pakket i diffusjonstette rilsanposer.

Disse prøvene ble sendt til kjemisk analyse hos det akkrediterte laboratoriet Eurofins. Disse ble analysert for åtte prioriterte metaller (arsen + syv tungmetaller), oljekomponenter, PCB, BTEX (aromater) og summen av 16 polisykliske aromatiske hydrokarboner (såkalte tjærestoffer, sum PAH-16).



Figur 16. Kartutsnitt som viser plassering av prøvepunkter for uttak av miljøprøver.

3.2 Feltobservasjoner

Løsmassene i de fleste prøvepunktene bestod av sandige fyllmasser, se Tabell 1 for utfyllende informasjon og bilder. Gjennomgående funn av jernskrap, plast, tegl og andre tegn på antropogen virksomhet. Stedvis vanskelig å nå nedover i massene på grunn av store steinblokker.

Tabell 1. Oppsummering av observasjoner med tilhørende bilder for de ulike prøvepunktene.

Prøvenr.	Bilder	Observasjoner
P1		Fyllmasser, funn av asfaltbiter i massene. Øvre del av profilet, 0-0,5 m, består av grå sandige fyllmasser innblandet med større steiner og asfalt.
P2		0-0,5m består av grå sandige fyllmasser i blandet tegl, betong med armeringsjern. 0,5-1m er også antatt å være fyllmasser, inneholdt også teglfraksjoner. Massene består av silt iblandet stein.
P3		Fyllmasser i øvre meter består av sand, noe Stein og noe finere fraksjoner antatt silt og flekker med mørk masse. I fyllmassene ble det funnet teglstein og rørdeler. I nedre dyp av sjakten består massene av sand, antatt naturlige masser.

P4	 	Massene fra 0-1,3m består av fyllmasser. Under graving ble det funnet jernskrap og teglfraksjoner. Massene var flekkvis brune (jernutfelling) og noen mørke grå flekker. 1,3-2 antatt naturlig grunn.
P5	 	Sandig silt i blandet fyllmasser. Funn av plast, jernskrap, gammelt rør og tegl.
P6		Sandig silt i blandet fyllmasser. Funn av plast, jernskrap, gammelt rør og tegl. Større steinblokker i massene. Noe jernutfelling i nedre del av profilet.

P7			Sandig silt i blandet fyllmasser. Funn av asfalt, gammelt rør og tegl. På ca. 1.5 meters dyp traff graver på et asfaltlag. Nedre del av profilet bestod av et område med mørkere sand.
P8			Sandig silt i blandet fyllmasser. Funn av tegl. 0-1m bestod av lysere masser enn 1-2m.
P9			Lyse sandige fyllmasser med større steiner. Funn av tegl og betongbiter. Øvre del av profilet bestod av lysere masser enn den underliggende massen. Ved ca. en meters dyp måtte gravingen avsluttes pga. store steinblokker.

P10		0-0,8m består av lys grå sandige fyllmasser. Midt i sjiktet lå et lag av svart finere masse, noe lukt fornemmet. Under dette laget ligger et lag med sand. Stedvis rustlag i det ellers lysere sanden. Antatt naturlig grunn.
P11		Sandig silt i blandet fyllmasser. Funn av plast, jernskrap og tegl.
P12		Sandig silt i blandet fyllmasser. Store steinblokker og betongblokker, samt funn av plast, jernskrap og tegl.

3.3 Klassifisering av miljøgifter i jord

For å kunne vurdere forurensningsgraden i jord, har Miljødirektoratet utarbeidet veilederen «Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn» (TA-2553/2009). Tilstandsklassene er basert på risikovurderinger av helsekonsekvenser ved eksponering for miljøgifter, og de gir uttrykk for hvilke nivåer av miljøgifter som kan aksepteres ved forskjellig arealbruk.

Tabell 2 viser fargekodene til Miljødirektoratets helsebaserte tilstandsklasser. Jord med innhold av miljøgifter som overskriver verdiene for tilstandsklasse 5, ble tidligere kategorisert som farlig avfall og kan av den grunn ifølge veilederen ikke bli liggende igjen. Konsentrasjoner lavere enn

tilstandsklasse 2 («God») antas ikke å påvirke menneskelig helse. Masser med konsentrasjoner av forurensning høyere enn Miljødirektoratets normverdier, som tilsvarer tilstandsklasse 1 («Meget god»), utløser krav til miljøgeologisk tiltaksplan ved terrengeinngrep, og skal ved deponering behandles iht. til dokumentert forurensningsgrad.

Tabell 2. Fargekoder og karakteristikk av tilstandsklassene for forurenset grunn (Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009 «Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn»).

Tilstandsklasse	1	2	3	4	5
Beskrivelse	Meget god	God	Moderat	Dårlig	Svært dårlig
Øvre grense bestemmes av	Normverdi	Helsebaserte akseptkriterier	Helsebaserte akseptkriterier	Helsebaserte akseptkriterier	Gammel grense for farlig avfall

3.4 Resultater fra kjemiske analyser av jordprøver

Innholdet av metaller (arsen + syv metaller), fire oljefraksjoner og ΣPAH-16 i analyserte jordprøver er vurdert i henhold til Miljødirektoratets tilstandsklasser for jord. Resultatene fra metallanalysene er vist i tabell 3, og resultatene for ΣPAH-16, olje, BTEX og PCB er vist i tabellene 4.

Forurensningstilstanden er også presentert som situasjonstegning i Figur 17. For komplette analyserapporter fra Eurofins vises det til vedlegg A.

Tabell 3. Analyseresultater for metaller vurdert mot helsebaserte tilstandsklasser (mg/kg tørrstoff)

Prøvepunkt	Dybde (m)	TUNGMETALLER							
		Arsen	Bly	Kadmium	Kobber	Krom	Kvikksølv	Nikkel	Sink
P1	0-0,5	< 1,0	13	< 0,20	30	19	0,01	12	74
	0,5-1	< 1,0	30	< 0,20	15	7	0,034	4,7	42
P2	0-0,5	1,2	9,3	< 0,20	4,2	1,6	< 0,010	1,1	43
	0,5-1	2	61	< 0,20	21	7,8	0,15	4,5	67
P3	0-0,9	1,3	22	< 0,20	6,3	3,1	0,018	1,9	44
	0,9-1,4	< 1,0	5,1	< 0,20	15	5,5	< 0,010	4,2	27
P4	0-1,3	1,5	37	< 0,20	14	5,6	0,042	3,8	58
P5	0-3	3,2	340	0,23	25	8,4	0,22	6,2	70
P6	0-2	1,9	87	0,47	15	14	0,12	4,9	230
P7	0-1	1	30	< 0,20	14	6,1	0,02	4,9	40
	1-2	5,7	160	0,37	120	15	0,73	12	380
P8	0-1	2	26	< 0,20	17	7,4	0,1	3,4	40
	1-2	2,2	250	< 0,20	19	7,2	0,097	4,4	62
P9	0-1	1,5	33	< 0,20	7,3	3,4	0,031	1,8	41
	1	1,7	57	< 0,22	76	11	0,41	5,8	91
P10	0-0,8	1,7	47	< 0,20	16	8,9	0,067	5,1	76
	0,8-1	1,2	24	< 0,23	22	8,7	0,19	4,6	58
	1-1,8	< 1,0	3,8	< 0,20	3,6	4,2	0,012	2	10
P11	0-2	1,4	78	< 0,20	18	7,4	0,067	4,7	55
P12	0-1	1,9	170	< 0,20	24	12	0,074	6,9	73
Tilstandsklasse	1	<8	<60	<1,5	<100	<50	<1	<60	<200
	2	20	100	10	200	200	2	135	500
	3	50	300	15	1000	500	4	200	1000
	4	600	700	30	8500	2800	10	1200	5000
	5	1000	2500	1000	25000	25000	1000	2500	25000

Tabell 4. Analyseresultater for olje og PAH vurdert mot helsebaserte tilstandsklasser (mg/kg tørrstoff)

Prøvepunkt	Dybde (m)	Olje			Benzin	PCB ₇	PAH	
		C ₈ -C ₁₀	C ₁₀ -C ₁₂	C ₁₂ -C ₃₅			Benzo(a)pyren	Σ PAH ₁₆
P1	0-0,5	< 3,0	< 5,0	< 5,0	< 0,0035	nd	< 0,030	nd
	0,5-1	< 3,0	< 5,0	< 5,0	< 0,0035	nd	0,036	0,37
P2	0-0,5	< 3,0	< 5,0	< 5,0	< 0,0035	nd	< 0,030	nd
	0,5-1	< 3,0	< 5,0	< 5,0	< 0,0035	nd	0,035	0,32
P3	0-0,9	< 3,0	< 5,0	< 5,0	< 0,0035	nd	< 0,030	nd
	0,9-1,4	< 3,0	< 5,0	< 5,0	< 0,0035	nd	< 0,030	nd
P4	0-1,3	< 3,0	< 5,0	< 5,0	< 0,0035	nd	0,064	0,72
P5	0-3	< 3,0	< 5,0	< 5,0	< 0,0035	< 0,0052	0,074	0,72
P6	0-2	< 3,0	< 5,0	< 5,0	< 0,0035	< 0,0052	< 0,030	0,14
P7	0-1	< 3,0	< 5,0	< 5,0	< 0,0035	nd	0,035	0,28
	1-2	< 3,0	< 5,0	< 5,0	< 0,0035	nd	0,36	3,7
P8	0-1	< 3,0	< 5,0	< 5,0	< 0,0035	nd	< 0,030	0,11
	1-2	< 3,0	< 5,0	< 5,0	< 0,0035	nd	0,071	0,54
P9	0-1	< 3,0	< 5,0	< 5,0	< 0,0035	nd	< 0,030	nd
	1	< 3,0	< 5,0	< 5,0	< 0,0035	nd	0,092	1
P10	0-0,8	< 3,0	< 5,0	< 5,0	< 0,0035	nd	0,11	1,3
	0,8-1	< 3,0	< 5,0	< 5,0	< 0,0035	nd	< 0,030	nd
	1-1,8	< 3,0	< 5,0	< 5,0	< 0,0035	nd	< 0,030	nd
P11	0-2	< 3,0	< 5,0	< 5,0	< 0,0035	nd	0,087	0,83
P12	0-1	< 3,0	< 5,0	< 5,0	< 0,0035	nd	0,04	0,57
Tilstandsklasse	1	<10	<50	<100	<0,01	<0,01	<0,1	<2
	2	≤10	60	300	0,015	0,5	0,5	8
	3	40	130	600	0,04	1	5	50
	4	50	300	2000	0,05	5	15	150
	5	20000	20000	20000	1000	50	100	2500


nd= not detected (verdi lavere enn analysemetodens deteksjonsgrense)

Det er også gjennomført analyser av toluen, etylbenzen og xylen, men det er ikke påvist konsentrasjoner over normverdi i noen av prøvene.

3.5 Vurdering av forurensningssituasjonen

Det er påvist overskridelse av tilstandsklasse 1 i 8 av totalt 20 analyserte prøver. Prøver med resultater over tilstandsklasse 1 er hovedsakelig lokalisert i voll opp mot veien. For alle prøver med unntak av P10 er det blyinnholdet som gjør at massene overskridet normverdien.

I seks av prøvene er forurensningstilstanden i jordmassene tilsvarende tilstandsklasse 2. I tre prøver tilsvarer tilstanden tilstandsklasse 3. I én av prøvene (P5, 0-3m) er verdien av bly tilsvarende tilstandsklasse 4.



Figur 17. Plassering av prøvepunkter med forurensningstilstand, fargekodet iht. Miljødirektoratets helsebaserte tilandsklasser. Figuren viser den høyest påviste forurensningsgrad av et metall eller en forbindelse over og under en dybde på 1 m, uavhengig av type påvist forurensning.

4 Stedsspesifikk risikovurdering

4.1 Generelt om risikovurdering av forurenset grunn

Risiko uttrykker sannsynligheten for at en mulig uønsket hendelse inntreffer og konsekvensen av at den skjer. I en grunnforurensningssak analyseres risikoen basert på eksisterende forurensning og mulige framtidige aktiviteter i influensområdet. Risikovurderingen består i at resultatene fra risikoanalysen sammenholdes med akseptkriterier.

For vurderinger av forurensningsgraden i jord, har Miljødirektoratet utarbeidet veilederen «Helsebaserte tilandsklasser for forurenset grunn» (TA – 2553/2009). Tilandsklassene er basert på risikovurderinger av helsekonsekvenser ved eksponering for miljøgifter, og de gir uttrykk for hvilke nivåer av miljøgifter som kan aksepteres ved forskjellig arealbruk. En trinn 1 risikovurdering består i å sammenlikne kjemiske analyseresultater opp mot tilandsklassene i veilederen. Dersom den aksepterte tilandsklassen for den aktuelle arealbruken overskrides, skal det utføres en trinn 2 risikovurdering dersom det gis rom for det i veilederen. Hvis den aksepterte tilandsklassen ikke overskrides kan en velge å avslutte risikovurderingen etter trinn 1.

Trinn 2 risikovurderingen er stedsspesifikk, og består av to deler; en helsebasert risikovurdering med beregning av stedsspesifikke akseptkriterier i jord, og en spredningsbasert risikovurdering.

Riskovurderingen utarbeides med bakgrunn i identifiserte kilder, eksponerings-/spredningsveier og resipienter. Den stedsspesifikke risikovurderingen utføres i henhold til Miljødirektoratets

beregningsverktøy, «M-2171 – Verktøy for risiko menneskers helse» og «M-2173 – Verktøy spredning fra forurensset grunn».

4.2 Tilstandsklasser og planlagt arealbruk

Planlagt fremtidig arealbruk på eiendommen er bolig. For denne arealbruken kan det i henhold til Miljødirektoratets veileder aksepteres tilstandsklasser som vist i Tabell 5.

Tabell 5. Aksepterte tilstandsklasser for arealbruk boligområde

Dybde	Aksepterte tilstandsklasser
0-1 m	Klasse 2 eller lavere Spesielle krav gjelder for jord til dyrkning ved boliger og grønne barnehager
>1m	Klasse 3 eller lavere Klasse 4 hvis en stedsspesifikk risikovurdering med hensyn til spredning kan dokumentere at risikoen er akseptabel

Da det er påvist eller mistanke om forurensning høyere enn aksepterte tilstandsklasse for arealbruk bolig og derfor gjennomføres det i det følgende en stedsspesifikk risikovurdering for å bestemme endelige akseptkriterier for eiendommen.

4.3 Helsebasert risikovurdering for dypereliggende jord (> 1 m)

I henhold til Tabell 5 kan tilstandsklasse 4 og lavere aksepteres i dybde >1 m, dersom en risikovurdering med hensyn på human helse dokumenterer at det er akseptabelt. En vurdering av aktuelle eksponeringstider og -veier for jord >1 m dybde er gjort i Tabell 6.

Tabell 6. Eksponeringstider og -veier benyttet ved beregning av stedsspesifikke akseptkriterier

Eksponeringsvei	Eksponeringstid
Oralt inntak av forurenset jord og støv	
Hudkontakt med jord eller støv	Ikke aktuelle/mulige eksponeringsveier for jord som ligger i minimum 1 m dybde under fremtidig terrenn.
Innånding av støv	
Innånding av gasser i bygninger	Eksponering er konservativt satt til 365 dager/år og 14 timer/dag for både barn og voksne. Det vil si 24 timer per dag i helga, 14 timer per dag i hverdag.
Inntak av drikkevann fra grunnvannsbrønn på lokaliteten	Det er ingen drikkevannsbrønner på eiendommen og dette vurderes også som uaktuelt i fremtiden, grunnet nærhet til det kommunale vann-nettet.
Inntak av grønnsaker dyrket på lokaliteten	Ikke aktuelt å dyrke grønnsaker i fremtiden. Grønnsaker har normalt ikke >1 m dype røtter.
Inntak av fisk fra nærliggende resipient	Vann-nett portal [7] har satt Tista til å ha god kjemisk tilstand når det kommer til Bly. Den generelle økologiske tilstanden er satt til dårlig.

Akseptkriteriene er blitt beregnet ved å benytte Miljødirektoratets beregningsverktøy, se utførte beregninger i vedlegg A og B. Resultatet for beregningen er vist i Figur 19. Endelige akseptkriterier er gitt i kapittel 4.6.

4.4 Spredningsbasert risikovurdering for toppjord (0-1 m)

For arealbruk bolig åpner ikke veileder TA-2553/2009 for å akseptere jord over tilstandsklasse 2. Det vil si at masser med forurensing over tilstandsklasse 2 må fjernes i toppjorda (< 1 m).

4.5 Spredningsbasert risikovurdering for dypreliggende jord (> 1 m)

Det er i det følgende gjort en spredningsbasert risikovurdering av bly, da nivåene overskriver tilstandsklasse 4 i ett av prøvepunktene.


Spredning til mikroorganismer og planter

Mikroorganismer lever i den øverste jordsonen og spredning til mikroorganismer og planter foregår i hovedsak i det øverste jordlaget. Det legges til grunn for vurderingen at området ikke skal benyttes til grønnsaksdyrkning i større skala og ikke beplantes med spiselig grønnsaker med røtter over 1 meter.

Spredning til nærmeste overflateresipient via grunnvann


Den nærmeste resipienten er Tista, og eiendommen ligger i umiddelbar nærhet. Tomta har en helling fra veien og ned mot elva, og det antas at vannet vil følge hellingen på tomta og dermed gå fra de forurensede massene og videre ned til elva.

Fem-sjøen som ligger vest for eiendommen og oppstrøms for Tista elva benyttes ifølge mattilsynet som en drikkevannskilde. Eiendommen er også lokalisert over grunnvannsressurser. Se Figur 18, der innsjøer for drikkevann er vist i lilla og grunnvannsressurser er vist i brun skravering. Tomta er markert med rød pin.



Figur 18. Utsnitt av drikkevannsinformasjon fra mattilsynet i området. (kartkilde: geonorge)

Som Figur 18 viser ligger Femsjøen oppstrøms for avrenningsområdet fra Møllebakken 2. Det ansees lite sannsynlig at forurensingen vil kunne spre seg opp til denne drikkevannskilden. Videre er det utført en enkel beregning/riskovurdering av spredningen av forurensingspunktet. Resultatet er vist i Figur 19. Som figuren viser er det beregnet at mengden bly levert fra umettet sone til recipient etter 100 år være 0,18 g. Denne beregningen er et overslag og det er benyttet konservative verdier i beregningen. For benyttede verdier, se vedlegg B.



Figur 19. Konsentrasjoner av Bly i porevann i jorda, grunnvann og resipient (Tista) over tid. Mengde spredt er regnet for 5, 20 og 100 år.

Gass og luktdannelse

Det er ingen luktproblemer på området i dag, og alle masser forurenset over helsebaserte kriterier skal fjernes. Risikoen for innånding av støv fra massene med innhold av bly > 1m dybde ansees som svært liten/ikke eksisterende. Bly har heller ingen lukt.

4.6 Konklusjon og endelige stedsspesifikke akseptkriterier

I henhold til veileder TA-2553/2009 kan masser i dypeliggende jord (> 1m) med forurensing tilsvarende tilstandsklasse 4 aksepteres med en risikovurdering. Det er benyttet risikovurdering i henhold til M-2173/2020 og M-2171/2021. Dermed er utført en stedsspesifikk risikovurdering av stoff i dypeliggende jord tilsvarende tilstandsklasse 4.

Ut ifra den stedsspesifikke helsebaserte og spredningsbaserte risikovurderingen kan følgende stedsspesifikke akseptkriterier aksepteres, se Tabell 7.

Tabell 7. Endelige akseptkriterier i mg/kg for arealbruk boligområde

Stoff	0-1 m (øvre grense for tilstandsklasse 2)	>1 m (beregnet akseptkriterium/øvre grense tilstandsklasse 4)
Bly	100	700

5 Tiltaksplan

5.1 Planlagte terrenginngrep

I forbindelse med utbygging av ny eiendom skal det gjennomføres gravearbeider. Det skal etableres boligblokker for salg til privatpersoner. Oppdragsgiver opplyser per e-post at det i utgangspunktet ikke er planlagt graving i vollen der massene med tilstandsklasse 4 er lokalisert.

5.2 Miljømål

I henhold til risikovurdering M-2173/2020 og M-2171/2021 er et miljømål i denne sammenheng et definert ambisjonsnivå for ønsket miljøtilstand. Det foreslås følgende miljømål for området:

1. Tilstandsklassene skal tilfredsstille krav til tilstandsklasser i forhold til planlagt arealbruk. Planlagt arealbruk på tomta er «boligområder». Tilstandsklassen i toppjord (<1 m) skal derfor være 2 eller lavere. I dypeliggende jord (>1 m) skal tilstandsklassen være 3 eller lavere, tilstandsklasse 4 kan aksepteres med risikovurdering.
2. Det skal ikke finnes restforurensning som kan være helseskadelig for brukerne av eiendommen.
3. Det skal ikke finnes restforurensning som kan spre seg til naboeiendommer.
4. Det skal ikke finnes forurensning som kan spre seg til resipienter og påvirke vannkvaliteten der, slik at dette får konsekvenser for vannlevende organismer.

5.3 Vurdering av behov for ytterligere tiltak

Det er påvist forurensset grunn som overskriver akseptkriteriene for planlagt arealbruk. Dersom tiltaksplanen følges, anses det ikke som nødvendig med ytterligere tiltak enn å levere forurensede overskuddsmasser til godkjent deponi eller gjenbrukes i tråd med 4.6.

5.4 Håndtering av fremmede planter

- I henhold til Naturmangfoldloven kapittel IV, og tilførende forskrift om fremmede organismer har krav til aktsomhet for å unngå spredning av fremmede arter, og unngå skade på biologisk mangfold. I forskriftens § 24 settes krav om tiltak rettet mot mulige vektorer og spredningsveier for fremmede organismer. Videre i fjerde ledd settes krav for hvordan løsmasser (jord, sand, grus, leire) skal undersøkes og håndteres, og det skal vurderes risikoreduserende tiltak for å forhindre spredning som kan føre til skade på biologisk mangfold.
- Ved flytting av masser med fremmedarter skal masser som kan inneholde frø eller andre spredningsdyktige deler av fremmede arter som kan føre til spredning hindres. Maskiner rengjøres fortløpende underveis (kosting) ved behov for å hindre spredning.

5.5 Fremdriftsplan grunnarbeider

Tidsplan for grunnarbeidene er ikke endelig avklart, men vil trolig starte opp høst/vinter 2022.

5.6 Graveinstruks og disponering av masser

Akseptkriteriene for arealbruk boligområder skal tilfredsstilles for tiltaksområdet ved gjenbruk av gravemasser, jf. Tabell 2 i avsnitt 3.3.

Forurensede masser

Ved utgraving av masser skal forurensede fyllmasser håndteres på følgende måte:

- Forurensede masser i øvre lag (0-1 m) i og rundt punkt P5 og P12 skal graves opp og leveres godkjent mottak.
- Resterende masser i området rundt P5 og P12 kan ikke gjenbrukes som toppjord (<1m) innenfor tiltaksområdet, og må derfor bli liggende i dybde under 1 meter.

- Massene i dypereliggende jord (>1m) i og omkring punkt P8 og P7 skal bli liggende på samme dybde. Skal masser i område graves eller omdisponeres må det sikres at ingen forurensning blir liggende i toppjord, og at massene ikke mellomlagres i rene og/eller masser med lavere tilstandsklasse enn tilstandsklasse 3.
- Overskuddsmasser fra området skal leveres til godkjent deponi og vektsedler/-lister fra deponiet samles inn.
- Masser kan ikke mellomlagres utenfor tiltaksområdet uten tillatelse fra Statsforvalteren.
- Mellomlagrede masser må lagres på tiltaksområdet på tette dekker eller på områder med tilsvarende eller høyere forurensningsgrad, og utenfor rekkevidde for tredjepart.
- Dersom overskuddsmasser skal leveres som inert avfall til et deponi, må det på forhånd avklares med deponiet om det er behov for ytterligere testing (basiskarakterisering) for å tilfredsstille kravene i avfallsforskriften kapittel 9 om deponering på inert deponi. Resultatet må inkluderes i sluttrapporten.

Rene masser

Fyllmassene i tilstandsklasse 1 og naturlig grunn av leire, silt og stor stein er å anse som rene masser. De rene massene håndteres på følgende måte:

- Rene masser kan disponeres fritt på tiltaksområdet.
- Overskuddsmasser som ikke er forurensset skal håndteres i henhold til forurensningsloven §32. I praksis betyr dette enten å levere massene til godkjent mottak eller at disse gjenvinnes. Bruk av jord- og steinmasser som fyllmasser er også gjenvinning dersom massene erstatter materialer som ellers ville blitt skaffet og brukt til formålet. Rene overskuddsmasser må likevel oppfylle krav som følger av annet regelverk, som for eksempel bestemmelser om terregnoppfylling i plan- og bygningsloven, reguleringsplaner for disponeringsstedet, mottakets tillatelse, naturmangfoldloven osv.

Avfall og asfalt

Større mengder avfall i massene skal sorteres ut og leveres til godkjent deponi eller mottak.

Asfalt sorteres ut og leveres til lovlig gjenvinning.

Uforutsett forurensning

Dersom det oppdages uforutsett forurensning, som masser med spesielt utseende eller lukt, må gravearbeidet i aktuelt område stanses og prosjektets miljøgeolog kontaktes for å avklare om det er nødvendig med supplerende prøvetaking før videre avklaring av hvordan forurensning og/eller massene skal håndteres.

5.7 Anleggsvann fra byggegrop

Det kan ikke utelukkes at det i perioder med kraftig nedbørintensitet kan oppstå behov for å lense anleggsvann fra gravegrop/grøft. Generelt antas det at infiltrasjonsevnen av fyllmassene i både vollen og på parkeringsplassen er god. I deler av tiltaksområdet samt i dypere lag antas det derimot at infiltrasjonsevnen er dårligere som følge av tettere lag med silt/leire. Anleggsvann som oppstår, vil kunne være forurenset i deler av området og kan om mulig infiltreres på egen eiendom dersom massene egner seg til det. Ved eventuelt påslipp til offentlig nett, skal det først søkes Halden kommune om tillatelse i henhold til lokale retningslinjer for overvannshåndtering. Dersom vannet må

slippes til Tista-elva, må det lages en miljørisikovurdering i forkant av arbeidene.

Miljørisikovurderingen skal i det minste inneholde informasjon om:

- Beskrivelse av gravearbeidene
- Vurdering av utslippsvannets vannkvalitet, mulige mengder og utslipspunkt
- Nærliggende resipienter
- Behov for rensing
- Prøvetaking

5.8 Beredskap ved spill/uhell

Dersom det skulle oppstå en uventet forurensningssituasjon slik som f.eks. uhellsutsipp av olje skal følgende tiltak iverksettes:

- Sugebil skal tilkalles ved frifase olje i byggegrop eller nærliggende bekke.
- Eventuell pumping av vann fra grøft/byggegrop skal stanses inntil en egnet håndtering er ordnet.
- Entreprenør må sørge for å ha absorbent tilgjengelig på plassen.

5.9 Vurdering av risiko for forurensningsspredning som følge av terrenginngrepet

Vi legger til grunn at massene som skal graves ut i all hovedsak består av svakt forurensede fyllmasser, og at det sannsynligvis vil være små mengder med masser som er sterkt forurensset.

Følgende spredningsveier er aktuelle i gravefasen:

Spredning med støy

Eventuell spredning vil være avgrenset og av lokal karakter. Gravevolum er av moderat størrelse, og det antas at noen masser mellomlagres på eiendommen. Risikoen anses derfor som liten til moderat.

Spredningsbegrensende tiltak bør vurderes ved tørt vær eller sterk vind.

Avrenning fra eksponerte/oppgravde masser

Ved eventuell mellomlagring av masser i regnvær kan avrenning fra eksponerte masser forekomme. Avrenning fra svakt forurensede masser i gravefasen medfører ikke noe større risiko for forurensningsspredning enn dagens situasjon, dersom eksponerte/oppgravde masser tildekkes iht. tiltaksplanen. Risikoen anses som liten.

Menneskelig eksponering via oralt inntak, hudkontakt og støveksponering

Kan være aktuelt for arbeiderne, men påvist forurensning er antakelig begrenset i omfang og bør ikke utgjøre risiko for arbeiderne.

Mindre aktuelt for forbipasserende, da arbeidsområdet ikke skal være tilgjengelig for uvedkommende.

5.10 Kontroll og overvåking

Det skal utføres følgende tiltak:

- Oppstartsmøte der tiltaksplan gjennomgås med utførende entreprenør.
- Dersom det under arbeidet oppdages uventet forurensning som kan medføre akutt sprednings- eller helsefare plikter entreprenør å stanse arbeidet og kontakte miljøgeolog for å vurdere situasjonen. Vurderingen kan innebære prøvetaking og kjemiske analyser.
- Entreprenøren skal ha nødvendig beredskap på stedet for å stanse akutt forurensning samt fjerne og/eller begrense virkningen av den.
- Tiltakshaver skal, etter at tiltaket er ferdig, rapportere til kommunen om gjennomføring av tiltakene i henhold til tiltaksplanen og vilkårene i godkjenningen av denne.
- Tiltakshaver skal etter at tiltakene er gjennomført, vurdere behov for etterkontroll og prøvetaking av gjenværende masser.

5.11 Sluttrapport

Det skal utarbeides en sluttrapport som sendes til Halden kommune. Sluttrapporten skal som et minimum inneholde:

- Beskrivelse av hvilke grunnarbeider som er utført, inkl. eventuell restforurensning og omdisponerte masser.
- Dokumentasjon på deponering av forurensede gravemasser, eventuelt avfall og asfalt ved godkjent mottak (veiesedler eller vektlister/rapport fra mottaket).
- Beskrivelse av eventuelle avvik fra foreliggende tiltaksplan.

5.12 Forurensningssituasjonen etter tiltak

Forurensningssituasjonen der det gjennomføres inngrep i grunnen vil etter tiltaket dermed være akseptabel med hensyn til Miljødirektoratets akseptkriterier for aktuell arealbruk.

5.13 Oppsummering av tiltaksplan

Forurensningsforskriftens kapittel 2 ”Opprydding i forurensset grunn ved bygge- og gravearbeider” [8] inneholder bl.a. krav om at det skal utarbeides en tiltaksplan dersom Miljødirektoratets normverdier er overskredet.

Tabell 8 presenterer de syv punktene som omfattes av § 2-6, Krav til tiltaksplan.

Tabell 8. Presentasjon av punktene som omfattes av §2-6, krav til tiltaksplan.

Punkt i § 2-6	Kortfattet beskrivelse	Kapittel
Redegjørelse for undersøkelser som er foretatt	Det er utført en miljøgeologisk grunnundersøkelse med prøvetaking	Error! Reference source not found.
Redegjørelse for fastsatte akseptkriterier	Akseptkriterier for helserisiko er fastsatt iht. Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009 og arealbruk tilsvarende boligområder: 0-1 m: Tilstandsklasse 2 eller lavere. Jord til dyrkning ved boliger og grønne barnehager: Her må jord som brukes til dyrkning av grønnsaker tilfredsstille tilstandsklasse 1 for stoffene PCB _{sum7} , PAH _{sum16} , benzo(a)pyren, cyanid og heksaklorbenzen. > 1 m: Tilstandsklasse 3 eller lavere. For stoffene alifater C ₈ -C ₁₀ og C ₁₀ -C ₁₂ , benzen og trikloreten, kan tilstandsklasse 4 aksepteres, hvis det ved risikovurdering mhp. spredning og avgassing kan dokumentere at risikoen er akseptabel.	Error! Reference source not found.
Vurdering av risiko for forurensningsspredning under arbeidet som følge av terregninggrepet	Risiko for spredning av forurensning som følge av grunnarbeidene vurderes å være liten.	5.9
Redegjørelse for hvilke tiltak som skal gjennomføres, samt tidsplan for gjennomføring	Tiltaksplanen gjelder gravearbeider ved bygging. Tidsplan for når tiltaket skal gjennomføres er ikke endelig fastsatt, men vil trolig starte opp høst/vinter 2022.	5.5
Redegjørelse for hvordan forurenset masse skal disponeres	Alle forurensede overskuddsmasser skal leveres godkjent mottak dersom de ikke kan gjenbrukes på eiendommen. Påtreffes andre typer masser enn beskrevet i tiltaksplanen, skal en miljøgeolog tilkalles for en nærmere vurdering av massene og ev. prøvetaking og kjemiske analyser.	5.6
Redegjørelse for kontrolltiltak	Entreprenør skal føre logg over sluttdisponering av berørte forurensede masser og uttransporterte rene masser. Veiesedler og veielister/-rapport fra deponiet skal tas vare på slik at dette kan dokumenteres i sluttrapporten.	5.10
Dokumentasjon av at tiltaksgjennomføringen blir utført av godkjente foretak	Utførende entreprenør vil ha ansvaret for å håndtere forurensningen i henhold til tiltaksplanen og eventuelle vilkår stilt av myndighetene. For tiltak i forurenset grunn forutsettes det at entreprenøren skal kunne tilfredsstille kravene som følger av tiltakklassen for eventuell ansvarsrett etter plan- og bygningsloven eller andre krav som myndighetene eventuelt måtte stille.	5.10

6 Risikovurdering – sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

I henhold til krav i byggherreforskriften (BHF) har vi som prosjekterende utført en risikovurdering med hensyn på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) ved gjennomføringen av arbeidene beskrevet i denne tiltaksplanen for forurensset grunn. Identifiserte risikoforhold som byggherren må vurdere videre og påse blir ivaretatt i anbudsgrunnlaget og SHA-planen for arbeidene er presentert i Tabell 9.

Byggherren må også sørge for at risikoforhold knyttet til samordning med andre arbeidsoperasjoner blir vurdert og ivaretatt.

Tabell 9. Identifisering av risikoforhold relatert til SHA ved anleggsarbeider i forurensset grunn. Multiconsults sjekkliste for risikofylte og miljøskadelige forhold på bygge- og anleggsplasser er benyttet som underlag (utarbeidet på grunnlag av §5, §8c) og §9 i BHF.

	Risikoforhold	Arbeidsoperasjon/mulig hendelse	Anbefalt tiltak
A	Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, støy eller vibrasjoner.	Håndtering av mulig forurensede masser / vann kan medføre fare for eksponering via hudkontakt og innpusting av støv/gass etc. Tiltaksplanens risikovurdering konkluderer imidlertid med at mulig forurensset masse ikke medfører nevneverdig helsefare for anleggsarbeiderne.	Det er ikke behov for spesielle helsemessige tiltak for arbeiderne utover vanlig verneutstyr. Entreprenør må overholde yrkeshygieniske krav fra arbeidstilsynet.

7 Referanser

- [1] Forurensningsforskriftens kap. 2.1.
- [2] Miljødirektoratet, «Helsebaserte tilstandsklasse for forurensset grunn, TA-2553/2009»
- [3] Standard Norge, «Systemer for kvalitetsstyring. Krav (ISO 9001:2015)», Standard Norge, Norsk standard (Eurokode) NS-EN ISO 9001:2015.
- [4] Standard Norge, «Jordkvalitet. Prøvetaking. Del 5: Veiledning for fremgangsmåte ved undersøkelser av grunnforurensning på urbane og industrielle lokaliteter» NS-ISO 10381-5, oktober 2006
- [5] NGU, kartdatabasen «GRANADA»
- [6] Østfold fylkes bildearkiv, (<https://digitalmuseum.no/021018700864/haldens-bryggeri-bryggerigarden-i-halden-ukjent-datering-haldens-olbryggeri>)
- [7] NVE, Vann-nett, (<https://vann-nett.no/portal/#/waterbody/001-113-R>)
- [8] Lovdata. Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). Lovdata.no. [Internett] 2009. <https://lovdata.no/forskrift/2004-06-01-931/S2-1>.

8 Vedlegg

Vedlegg A Utdrag fra beregningsverktøyet M-2171 for risiko menneskers helse

Transport og spredningsprosesser (Kun verdier i gule felt kan endres. Endringer skal begrunnes.)					
Parametre	Symbol	Standard verdi	Anvendt verdi	Enhet	Begrunnsel (Gule celler må fylles)
Jordspesifikke data					
Vanninnhold i jord	θ_w	0,2	0,2	I vann/l jord	
Luftinnhold i jord	θ_a	0,2	0,2	I luft/l jord	
Jordas tetthet	ρ_s	1,7	1,7	kg/l jord	
Fraksjon organisk karbon i jord	f_{oc}	1 %	1 %		
Jorda porositet	ϵ	40 %	40 %		
Parametre brukt til beregning av konsentrasjon i innendørsluft					
Innendig volum av huset	V_{hus}	240	240	m³	
Areal under huset	A	100	100	m²	
Utskiftingshastighet for luft i huset	I	12	12	d⁻¹	
Dybde fra kjellergulv til forurensning	Z	0,35	0,35	m	
Luftpermeabilitet jord	ks	1E-10	1E-10	m²	Coarse sand (RIVM, 2008)
Luftpermeabilitet gulv	kf	1E-15	1E-15	m²	Concrete (RIVM, 2008) --> kf dårlig gulv tab 5.32
Viskositet luft	η	6E-09	6E-09	Pa.h	
Trykkforskjell, inneluft vs. jordluft	ΔP	1	1	Pa	Slab-on-grade/indoor (RIVM, 2008)
Tykkelelse gulv	Lf	0,1	0,1	m	
Porositet gulv	n gulv	0,135	0,135	m³/m³	Concrete (RIVM, 2008)
Gassfylt porevolum gulv	θ_a gulv	0,135	0,135	m³/m³	Concrete (RIVM, 2008)
Data brukt til beregning av konsentrasjon i grunnvann					
Jordas hydraulisk konduktivitet	k	0,0001 3153,6	0,0001 3153,6	m/s m/år	
Avstand til brønn	X	0	1000	m	Satt til 1000 m som en sikkerhetssone
Lengden av det forurensende området i grunnvannsstrømmens retning	L _{gw}	50	20	m	Ca målt fra kart, mellom punkt
Fraksjon som infiltrerer	FI	0,5	0,5	-/-	
Gjennomsnittlig årlig nedbørsmengde	P	1500	906	mm/år	Brukt tall fra met.no, middelverdi fra årsnedbør 1991-2021
Infiltrasjonsmengde (meter vann/år)	I	0,750	0,453	m/år	Beregnet (P x FI/1000)
Hydraulisk gradient	i	0,03	0,03	m/m	
Tykkelelse av akviferen	d _a	5	5	m	
Tykkelelse av blandingssonen i akviferen	d _{mix}	5	5	m	
Data brukt til beregning av konsentrasjon i overflatevann					
Vannføring i overflatevann	Q _{sw}	5000000	7E+08	m³/år	Vannmengde for elva i året, fra NVE 704,29 mill. m³ pr. år
Bredden av det forurensende området vinkelrett på retningen av grunnvannsstrømmen	L _{sw}	50	20	m	Ca målt fra kart, mellom punkt
Beregnet hastighet på grunnvannstrøm	Q _{di}	23652	9460,8	m³/år	Beregnet (k * i * d _{mix} * L _{sw})

Stoff	Målt umettet jordkonsentrasjon		Kontroll av homogenitet	INPUT: Målt jordkonsentrasjon, C _{jord} (mg/kg t.v.)																				
	Antall praver	C _{jord, mål} (mg/kg t.v.)	C _{jord, medie} (mg/kg t.v.)	Prave 1 - 0-0,5	Prave 1 - 0,5-1	Prave 2 - 0,5-1	Prave 2 - 0,5-1	Prave 3 - 0,0-0,9	Prave 3 - 0,9-1,4	Prave 4 - 0,1-0,3	Prave 5 - 0,3-0,5	Prave 6 - 0,2-0,5	Prave 7 - 0,1-0,2	Prave 8 - 0,1-0,2	Prave 9 - 0,1-0,2	Prave 10 - 0,0-0,8	Prave 10 - 0,8-1	Prave 11 - 1,1-1,8	Prave 12 - 0,2-0,5					
Arsen																								
Bly	20	3.40E-02	7.19E-01	10,8	13	30	9,3	9,3	22	5,1	37	340	87	30	160	26	250	33	57	47	24	3,8	78	170

Risikovurdering i dypeliggende masser (> 1 m)

Eksponeringsveier ved aktuell arealbruk. (Kun verdier i gull felt kan endres. Endringer skal begrunnes.)																
Parametre	Standard verdi	Anvendt verdi	Enhet	Begrunnsel (Gule celler må fylles)												
Eksponeringstid for oralt inntak av jord (barn)	365	0	UAKTUEL	Dypeliggende masser												
Eksponeringstid for oralt inntak av jord (voksne)	365	0	UAKTUEL	Dypeliggende masser												
Eksponeringstid for hudkontakt med jord (barn)	80	0	UAKTUEL	Dypeliggende masser												
Eksponeringstid for hudkontakt med jord (voksne)	45	0	#REF!	Dypeliggende masser												
Oppholdstid utendørs (barn)	365	365	dager/år	Antatt 10 timer per dag i helga, 8 timer per dag i hverdag.												
Oppholdstid utendørs (voksne)	365	365	dager/år	Antatt 10 timer per dag i helga, 8 timer per dag i hverdag.												
Oppholdstid innendørs (barn)	365	365	dager/år	Antatt 24 timer per dag i helga, 14 timer per dag i hverdag.												
Oppholdstid innendørs (voksne)	365	365	dager/år	Antatt 24 timer per dag i helga, 14 timer per dag i hverdag.												
Fraksjon av grunnvann fra lokaliteten brukt som drikkevann	100 %	0 %	UAKTUEL													
Fraksjon av inntak av grønnsaker dyrket på lokaliteten	30 %	5 %		Kan ikke utelukkes												
Fraksjon av inntak av fisk fra nærliggende resipient	100 %	5 %		Kan ikke utelukkes												

Beregnet risiko av forurensning

Stoff	Målt jordkonsentrasjon				TRINN 1				TRINN 2				Risiko gass				Stort overskridelse		Aksjekriteriet	Normverdi	Forslag ny Normverdi
	Antall praver	Max	Middel	Norm-verdi jord (mg/kg)	C _{jord, mål}	C _{jord, medie}	overskridelse normverdi	Helserisiko Barn	Helserisiko Voksen	Livstids Helserisiko	Livstids Risiko	Overskridelse Risiko	Allie definerte grenseverdier	Overskridelse (maks)	Overskridelse (mellom)	Kons. i jord (mg/kg)	Kons. i jord (mg/kg)				
Arsen	-	20	340	71.575	60	467 %	-100 %	-100 %						-100 %	-100 %	8,25E+04	8	8	60	25	

Vedlegg B Utdrag fra beregningsverktøyet M-2173 for spredning fra forurensset grunn

UMETTET SONE GENERELLE PARAMETERE

Grunnleggende jord parametere	Sjablong-verdi	Anvendt verdi	Begrunnelse
foc (-)	0,01	0,01	Målt i felt gjennomsnitt 1 % i fyllmasser
Bulkdensitet jord, ρ_{jord} [kg/dm ³]	1,7	1,7	Vanlig bulktetthet for sand
Effektiv porositet, ε	0,4	0,4	Øvre grense for sand / grus masser
Vannfylt porevolum i umettetsone (m ³ /m ³)	0,2	0,2	Halvparten av porevolumet konservativt høy
Generelle områdeparametere	Sjablong-verdi	Anvendt verdi	Begrunnelse
Lengde forurensningsoverflate i grunnvannsretning (m)	50	20	Mål mellom neste punkt
Bredde forurensningsoverflate på tvers av grunnvannsretning (m)	50	20	Mål mellom neste punkt
Dybde til grunnvann (m)	4	2,5	Hentet fra geoteknikkrapport
Nedbør (mm/år)	1500	906	Brukt tall fra met.no, middelverdi fra årsnedbør 1991-2021
Fraksjon av nedbør som infiltrerer	0,8	0,8	Maksimumverdi for grus uten evapotranspirasjon

METTET SONE GENERELLE PARAMETERE

Grunnleggende jord parametere	Sjablong-verdi	Anvendt verdi	Begrunnelse
foc (-)	0,002	0,002	Akvifer av sand har veldig lav TOC-innhold: 0,2%
Bulkdensitet til løsmasser, ρ_{jord} [kg/l]	1,7	1,7	Vanlig bulktetthet for sand
Effektiv Porositet, ε	0,40	0,40	Øvre grense for sand / grus masser
Generelle områdeparametere grunnvann	Sjablong-verdi	Anvendt verdi	Begrunnelse
Hydraulisk konduktivitet k (m/s)	1,00E-04	1,00E-04	Sand k= 10 ⁻⁴ m/s
Gradient dh/dl (m/m)	0,03	0,03	Gradient 0,03
Strømningshastighet (m/år)	237	237	Basert på Darcy's lov omregnet til porevannshastighet i meter pr. år
Blandingsdybde (m)	5	5	Tilsvarende risikovurdering humanhelse
Lengde akvifer = lengde forurensset areal + avstand til recipient (m)	50	50	

RECIPIENT GENERELLE PARAMETERE

Grunnleggende jord parametere	Sjablong-verdi	Anvendt verdi	Begrunnelse
Årsvolum i recipient (m ³)	5000000	9268400	Lengde fra vann-nett, målt ca bredde, dybde snitt fra geo.rap.
Oppholdstid i recipient (år)	1,00	1,00	
Påvirket vannvolum (m ³ /år)	5000000	9268400	Q total i recipient / Oppholdstid i recipient

Stoff	Innslag unntatt permissiv konvensjon			Innslag: maks jordkonvensjon, C_{jord} (mg/kg t.v.)																							
	Antall praver	$C_{jord, max}$ (mg/kg t.v.)	$C_{jord, min}$ (mg/kg t.v.)	homogenitet	Prøve 1 -0,5	Prøve 1 -0,5 -1	Prøve 2 -0,5	Prøve 2 -0,5 -1	Prøve 3 -0,5	Prøve 3 -0,5 -1,4	Prøve 4 -0,5 -1,3	Prøve 5 -0,5 -1,3	Prøve 6 -0,2	Prøve 6 -0,1	Prøve 7 -1,2	Prøve 7 -0,1	Prøve 8 -1,2	Prøve 8 -0,1	Prøve 9 -1	Prøve 9 -0,1	Prøve 10 -0,8	Prøve 10 -0,8 -1	Prøve 11 -1,8	Prøve 11 -0,2	Prøve 12 -0,1		
Arsan																											
Bly	20	3,40E-02	7,16E-01	10,8	13	30	9,3	9,3	22	5,1	37	340	87	30	160	26	250	33	57	47	24	3,8	78	170			

Maks gjennomsnitt kons fritt-løst i recipient

vann 1,14E-05 µg/L
9,50E-06 x EQS eller PNEC

tid til maks (estimat) 29660,62 år

notat fritt-løst

Mengde levert fra umettet sone til recipient

År	kg	%
5	4,59E-07	0,000%
20	7,34E-06	0,000 %
100	1,83E-04	0,000 %
ved maks kons i recipient	9,791	8,05 %
uendelig	121,678	100,00 %

Kons.	5 år	20 år	100 år
mettet sone	1,82E-04	7,27E-04	3,62E-03
grunnvann	5,13E-06	2,05E-05	1,02E-04
recipient	5,23E-09	2,09E-08	1,04E-07

Recipient fortynning

Q forurensset gv som tilføres i recipient 9461
Fortynningsfaktor (-) 0,00102
1/Fortynningsfaktor (-) 979,66

Vedlegg C Analyserapport fra Eurofins



Eurofins Environment Testing Norway

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

AR-22-MM-061374-01

Multiconsult Norge AS
Postboks 265 Skøyen
213 OSLO
Attn: Ida-Marie Arnesen

EUNOMO-00338362

Prøvemottak: 24.06.2022

Temperatur:

Analyseperiode: 24.06.2022-01.07.2022

Referanse: 10245723-01 Møllergata

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	439-2022-06240453	Prøvetakingsdato:	22.06.2022		
Prøvetype:	Jord	Prøvetaker:	Oppdragsgiver		
Prøvemerking:	P1 0-0,5 m	Analysestartdato:	24.06.2022		
Analyse		Resultat	Enhet	LOQ	MU
a) Aromater >C8-C10		< 4.0	mg/kg TS	4	SPI 2011
a) Aromater >C10-C16		< 0.90	mg/kg TS	0.9	SPI 2011
a) Aromater >C16-C35		< 0.50	mg/kg TS	1	TK 535 N 012
a) Methylchrysener/benzo(a)anthracener		< 0.50	mg/kg TS	0.5	TK 535 N 012
a) Methylpyrene/floranthense		< 0.50	mg/kg TS	0.5	TK 535 N 012
a) Tørrstoff		96.5	%	0.1	10% SS-EN 12880:2000
a) Arsen (As)		< 1.0	mg/kg TS	1	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Bly (Pb)		13	mg/kg TS	1	40% SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Kadmium (Cd)		< 0.20	mg/kg TS	0.2	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Kobber (Cu)		30	mg/kg TS	0.5	25% SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Krom (Cr)		19	mg/kg TS	0.5	35% SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Kvikksølv (Hg)		0.010	mg/kg TS	0.01	20% SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Nikkel (Ni)		12	mg/kg TS	0.5	25% SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Sink (Zn)		74	mg/kg TS	2	25% SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



a) Alifater C5-C6	< 7.0 mg/kg TS	7	SPI 2011
a) Alifater >C6-C8	< 7.0 mg/kg TS	7	SPI 2011
a) Alifater >C8-C10	< 3.0 mg/kg TS	3	SPI 2011
a) Alifater >C10-C12	< 5.0 mg/kg TS	5	SPI 2011
a) Alifater >C12-C16	< 5.0 mg/kg TS	5	SPI 2011
a) Alifater >C16-C35	< 10 mg/kg TS	10	SPI 2011
a) Sum alifater C5-C35 og C12-C35			
a) Alifater >C12-C35	nd		Internal Method Calculated from analyzed value
a) Alifater C5-C35	nd		Internal Method Calculated from analyzed value
a)* Alifater Oljetype			
a)* Oljetype < C10	Utgår		Kalkulering
a)* Oljetype > C10	Utgår		Kalkulering
a) Benzen	< 0.0035 mg/kg TS	0.0035	Internal Method EPA 5021
a) Toluen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) Etylbenzen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) m/p/o-Xylen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) PAH(16)			
a) Benzo[a]antracen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Krysen/Trifenilen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo(b,k)fluoranten	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo[a]pyren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Indeno[1,2,3-cd]pyren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Dibenzo[a,h]antracen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Naftalen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Acenafetylén	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Acenaften	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fluoren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fenantren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Antracen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fluoranten	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Pyren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo[ghi]perlylen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Summeringer PAH			

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved hen vendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



a) Sum karsinogene PAH	nd		Internal Method Calculated from analyzed value
a) Sum PAH(16) EPA	nd		Internal Method Calculated from analyzed value
a) PCB(7)			
a) PCB 28	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 52	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 101	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 118	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 138	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 153	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 180	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) Sum 7 PCB	nd		SS-EN 16167:2018+AC:201 9

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

- a)* Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping
 a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125,

Moss 01.07.2022

Stig Tjomsland

Kundeveileder (ASM)

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



Eurofins Environment Testing Norway

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

AR-22-MM-061375-01

Multiconsult Norge AS
Postboks 265 Skøyen
213 OSLO
Attn: Ida-Marie Arnesen

EUNOMO-00338362

Prøvemottak: 24.06.2022

Temperatur:

Analyseperiode: 24.06.2022-01.07.2022

Referanse: 10245723-01 Møllergata

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	439-2022-06240454	Prøvetakingsdato:	22.06.2022			
Prøvetype:	Jord	Prøvetaker:	Oppdragsgiver			
Prøvemerking:	P1 0,5-1 m	Analysestartdato:	24.06.2022			
Analyse						
		Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
a) Aromater >C8-C10		< 4.0	mg/kg TS	4	SPI 2011	
a) Aromater >C10-C16		< 0.90	mg/kg TS	0.9	SPI 2011	
a) Aromater >C16-C35		< 0.50	mg/kg TS	1	TK 535 N 012	
a) Methylchrysener/benzo(a)anthracener		< 0.50	mg/kg TS	0.5	TK 535 N 012	
a) Methylpyrene/floranthense		< 0.50	mg/kg TS	0.5	TK 535 N 012	
a) Tørrstoff		95.0	%	0.1	10%	SS-EN 12880:2000
a) Arsen (As)		< 1.0	mg/kg TS	1	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016	
a) Bly (Pb)		30	mg/kg TS	1	40%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Kadmium (Cd)		< 0.20	mg/kg TS	0.2	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016	
a) Kobber (Cu)		15	mg/kg TS	0.5	25%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Krom (Cr)		7.0	mg/kg TS	0.5	35%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Kvikksølv (Hg)		0.034	mg/kg TS	0.01	20%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Nikkel (Ni)		4.7	mg/kg TS	0.5	25%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Sink (Zn)		42	mg/kg TS	2	25%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



a) Alifater C5-C6	< 7.0 mg/kg TS	7	SPI 2011
a) Alifater >C6-C8	< 7.0 mg/kg TS	7	SPI 2011
a) Alifater >C8-C10	< 3.0 mg/kg TS	3	SPI 2011
a) Alifater >C10-C12	< 5.0 mg/kg TS	5	SPI 2011
a) Alifater >C12-C16	< 5.0 mg/kg TS	5	SPI 2011
a) Alifater >C16-C35	< 10 mg/kg TS	10	SPI 2011
a) Sum alifater C5-C35 og C12-C35			
a) Alifater >C12-C35	nd		Internal Method Calculated from analyzed value
a) Alifater C5-C35	nd		Internal Method Calculated from analyzed value
a)* Alifater Oljetype			
a)* Oljetype < C10	Utgår		Kalkulering
a)* Oljetype > C10	Utgår		Kalkulering
a) Benzen	< 0.0035 mg/kg TS	0.0035	Internal Method EPA 5021
a) Toluen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) Etylbenzen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) m/p/o-Xylen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) PAH(16)			
a) Benzo[a]antracen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Krysen/Trifenilen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo(b,k)fluoranten	0.073 mg/kg TS	0.03	40% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo[a]pyren	0.036 mg/kg TS	0.03	35% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Indeno[1,2,3-cd]pyren	0.052 mg/kg TS	0.03	35% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Dibenzo[a,h]antracen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Naftalen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Acenafetylén	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Acenaften	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fluoren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fenantren	0.038 mg/kg TS	0.03	30% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Antracen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fluoranten	0.067 mg/kg TS	0.03	30% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Pyren	0.057 mg/kg TS	0.03	25% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo[ghi]perlylen	0.050 mg/kg TS	0.03	40% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Summeringer PAH			

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved hen vendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



a) Sum karsinogene PAH	0.16 mg/kg TS	Internal Method Calculated from analyzed value
a) Sum PAH(16) EPA	0.37 mg/kg TS	Internal Method Calculated from analyzed value
a) PCB(7)		
a) PCB 28	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 52	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 101	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 118	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 138	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 153	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 180	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) Sum 7 PCB	nd	SS-EN 16167:2018+AC:201 9

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

- a)* Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping
 a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125,

Moss 01.07.2022

Stig Tjomsland

Kundeveileder (ASM)

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



Multiconsult Norge AS
Postboks 265 Skøyen
213 OSLO
Attn: Ida-Marie Arnesen

Eurofins Environment Testing Norway
(Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@eurofins.no

AR-22-MM-061376-01

EUNOMO-00338362

Prøvemottak: 24.06.2022
Temperatur:
Analyseperiode: 24.06.2022-01.07.2022
Referanse: 10245723-01 Møllergata

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	439-2022-06240455	Prøvetakingsdato:	22.06.2022		
Prøvetype:	Jord	Prøvetaker:	Oppdragsgiver		
Prøvemerking:	P2 0-0,5 m	Analysestartdato:	24.06.2022		
Analyse					
a) Aromater >C8-C10	< 4.0 mg/kg TS	4	SPI 2011		
a) Aromater >C10-C16	< 0.90 mg/kg TS	0.9	SPI 2011		
a) Aromater >C16-C35	< 0.50 mg/kg TS	1	TK 535 N 012		
a) Methylchrysener/benzo(a)anthracener	< 0.50 mg/kg TS	0.5	TK 535 N 012		
a) Methylpyrene/floranthense	< 0.50 mg/kg TS	0.5	TK 535 N 012		
a) Tørrstoff	97.5 %	0.1	10%	SS-EN 12880:2000	
a) Arsen (As)	1.2 mg/kg TS	1	30%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016	
a) Bly (Pb)	9.3 mg/kg TS	1	40%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016	
a) Kadmium (Cd)	< 0.20 mg/kg TS	0.2	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016		
a) Kobber (Cu)	4.2 mg/kg TS	0.5	25%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016	
a) Krom (Cr)	1.6 mg/kg TS	0.5	35%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016	
a) Kvikksølv (Hg)	< 0.010 mg/kg TS	0.01	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016		
a) Nikkel (Ni)	1.1 mg/kg TS	0.5	25%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016	
a) Sink (Zn)	43 mg/kg TS	2	25%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016	

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



a) Alifater C5-C6	< 7.0 mg/kg TS	7	SPI 2011
a) Alifater >C6-C8	< 7.0 mg/kg TS	7	SPI 2011
a) Alifater >C8-C10	< 3.0 mg/kg TS	3	SPI 2011
a) Alifater >C10-C12	< 5.0 mg/kg TS	5	SPI 2011
a) Alifater >C12-C16	< 5.0 mg/kg TS	5	SPI 2011
a) Alifater >C16-C35	< 10 mg/kg TS	10	SPI 2011
a) Sum alifater C5-C35 og C12-C35			
a) Alifater >C12-C35	nd		Internal Method Calculated from analyzed value
a) Alifater C5-C35	nd		Internal Method Calculated from analyzed value
a)* Alifater Oljetype			
a)* Oljetype < C10	Utgår		Kalkulering
a)* Oljetype > C10	Utgår		Kalkulering
a) Benzen	< 0.0035 mg/kg TS	0.0035	Internal Method EPA 5021
a) Toluen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) Etylbenzen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) m/p/o-Xylen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) PAH(16)			
a) Benzo[a]antracen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Krysen/Trifenylen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo(b,k)fluoranten	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo[a]pyren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Indeno[1,2,3-cd]pyren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Dibenzo[a,h]antracen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Naftalen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Acenafetylén	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Acenaften	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fluoren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fenantren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Antracen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fluoranten	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Pyren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo[ghi]perylen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Summeringer PAH			

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved hen vendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



a) Sum karsinogene PAH	nd		Internal Method Calculated from analyzed value
a) Sum PAH(16) EPA	nd		Internal Method Calculated from analyzed value
a) PCB(7)			
a) PCB 28	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 52	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 101	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 118	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 138	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 153	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 180	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) Sum 7 PCB	nd		SS-EN 16167:2018+AC:201 9

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

- a)* Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping
 a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125,

Moss 01.07.2022

Stig Tjomsland

Kundeveileder (ASM)

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



Eurofins Environment Testing Norway

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

AR-22-MM-061338-01

Multiconsult Norge AS
Postboks 265 Skøyen
213 OSLO
Attn: Ida-Marie Arnesen

EUNOMO-00338362

Prøvemottak: 24.06.2022

Temperatur:

Analyseperiode: 24.06.2022-01.07.2022

Referanse: 10245723-01 Møllergata

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	439-2022-06240456	Prøvetakingsdato:	22.06.2022			
Prøvetype:	Jord	Prøvetaker:	Oppdragsgiver			
Prøvemerking:	P2 0,5-1 m	Analysestartdato:	24.06.2022			
Analyse						
		Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
a) Aromater >C8-C10		< 4.0	mg/kg TS	4	SPI 2011	
a) Aromater >C10-C16		< 0.90	mg/kg TS	0.9	SPI 2011	
a) Aromater >C16-C35		< 0.50	mg/kg TS	1	TK 535 N 012	
a) Methylchrysener/benzo(a)anthracener		< 0.50	mg/kg TS	0.5	TK 535 N 012	
a) Methylpyrene/floranthense		< 0.50	mg/kg TS	0.5	TK 535 N 012	
a) Tørrstoff		90.4	%	0.1	10%	SS-EN 12880:2000
a) Arsen (As)		2.0	mg/kg TS	1	30%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Bly (Pb)		61	mg/kg TS	1	40%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Kadmium (Cd)		< 0.20	mg/kg TS	0.2	SS	28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Kobber (Cu)		21	mg/kg TS	0.5	25%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Krom (Cr)		7.8	mg/kg TS	0.5	35%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Kvikksølv (Hg)		0.15	mg/kg TS	0.01	20%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Nikkel (Ni)		4.5	mg/kg TS	0.5	25%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Sink (Zn)		67	mg/kg TS	2	25%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



a) Alifater C5-C6	< 7.0 mg/kg TS	7	SPI 2011
a) Alifater >C6-C8	< 7.0 mg/kg TS	7	SPI 2011
a) Alifater >C8-C10	< 3.0 mg/kg TS	3	SPI 2011
a) Alifater >C10-C12	< 5.0 mg/kg TS	5	SPI 2011
a) Alifater >C12-C16	< 5.0 mg/kg TS	5	SPI 2011
a) Alifater >C16-C35	< 10 mg/kg TS	10	SPI 2011
a) Sum alifater C5-C35 og C12-C35			
a) Alifater >C12-C35	nd		Internal Method Calculated from analyzed value
a) Alifater C5-C35	nd		Internal Method Calculated from analyzed value
a)* Alifater Oljetype			
a)* Oljetype < C10	Utgår		Kalkulering
a)* Oljetype > C10	Utgår		Kalkulering
a) Benzen	< 0.0035 mg/kg TS	0.0035	Internal Method EPA 5021
a) Toluen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) Etylbenzen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) m/p/o-Xylen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) PAH(16)			
a) Benzo[a]antracen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Krysen/Trifenilen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo(b,k)fluoranten	0.079 mg/kg TS	0.03	40% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo[a]pyren	0.035 mg/kg TS	0.03	35% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Indeno[1,2,3-cd]pyren	0.033 mg/kg TS	0.03	35% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Dibenzo[a,h]antracen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Naftalen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Acenafetylén	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Acenaften	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fluoren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fenantren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Antracen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fluoranten	0.073 mg/kg TS	0.03	30% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Pyren	0.068 mg/kg TS	0.03	25% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo[ghi]perlylen	0.030 mg/kg TS	0.03	40% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Summeringer PAH			

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved hen vendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



a) Sum karsinogene PAH	0.15 mg/kg TS	Internal Method Calculated from analyzed value
a) Sum PAH(16) EPA	0.32 mg/kg TS	Internal Method Calculated from analyzed value
a) PCB(7)		
a) PCB 28	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 52	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 101	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 118	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 138	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 153	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 180	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) Sum 7 PCB	nd	SS-EN 16167:2018+AC:201 9

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

- a)* Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping
 a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125,

Moss 01.07.2022

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
 <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



Eurofins Environment Testing Norway

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

AR-22-MM-061377-01

Multiconsult Norge AS
Postboks 265 Skøyen
213 OSLO
Attn: Ida-Marie Arnesen

EUNOMO-00338362

Prøvemottak: 24.06.2022

Temperatur:

Analyseperiode: 24.06.2022-01.07.2022

Referanse: 10245723-01 Møllergata

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	439-2022-06240457	Prøvetakingsdato:	22.06.2022			
Prøvetype:	Jord	Prøvetaker:	Oppdragsgiver			
Prøvemerking:	P3 0-0,9 m	Analysestartdato:	24.06.2022			
Analyse						
		Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
a) Aromater >C8-C10		< 4.0	mg/kg TS	4	SPI 2011	
a) Aromater >C10-C16		< 0.90	mg/kg TS	0.9	SPI 2011	
a) Aromater >C16-C35		< 0.50	mg/kg TS	1	TK 535 N 012	
a) Methylchrysener/benzo(a)anthracener		< 0.50	mg/kg TS	0.5	TK 535 N 012	
a) Methylpyrene/floranthense		< 0.50	mg/kg TS	0.5	TK 535 N 012	
a) Tørrstoff		99.0	%	0.1	10%	SS-EN 12880:2000
a) Arsen (As)		1.3	mg/kg TS	1	30%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Bly (Pb)		22	mg/kg TS	1	40%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Kadmium (Cd)		< 0.20	mg/kg TS	0.2	SS	28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Kobber (Cu)		6.3	mg/kg TS	0.5	25%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Krom (Cr)		3.1	mg/kg TS	0.5	35%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Kvikksølv (Hg)		0.018	mg/kg TS	0.01	20%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Nikkel (Ni)		1.9	mg/kg TS	0.5	25%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Sink (Zn)		44	mg/kg TS	2	25%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



a) Alifater C5-C6	< 7.0 mg/kg TS	7	SPI 2011
a) Alifater >C6-C8	< 7.0 mg/kg TS	7	SPI 2011
a) Alifater >C8-C10	< 3.0 mg/kg TS	3	SPI 2011
a) Alifater >C10-C12	< 5.0 mg/kg TS	5	SPI 2011
a) Alifater >C12-C16	< 5.0 mg/kg TS	5	SPI 2011
a) Alifater >C16-C35	< 10 mg/kg TS	10	SPI 2011
a) Sum alifater C5-C35 og C12-C35			
a) Alifater >C12-C35	nd		Internal Method Calculated from analyzed value
a) Alifater C5-C35	nd		Internal Method Calculated from analyzed value
a)* Alifater Oljetype			
a)* Oljetype < C10	Utgår		Kalkulering
a)* Oljetype > C10	Utgår		Kalkulering
a) Benzen	< 0.0035 mg/kg TS	0.0035	Internal Method EPA 5021
a) Toluen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) Etylbenzen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) m/p/o-Xylen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) PAH(16)			
a) Benzo[a]antracen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Krysen/Trifenylen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo(b,k)fluoranten	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo[a]pyren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Indeno[1,2,3-cd]pyren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Dibenzo[a,h]antracen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Naftalen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Acenafetylén	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Acenaften	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fluoren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fenantren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Antracen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fluoranten	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Pyren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo[ghi]perlylen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Summeringer PAH			

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved hen vendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

a) Sum karsinogene PAH	nd		Internal Method Calculated from analyzed value
a) Sum PAH(16) EPA	nd		Internal Method Calculated from analyzed value
a) PCB(7)			
a) PCB 28	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 52	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 101	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 118	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 138	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 153	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 180	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) Sum 7 PCB	nd		SS-EN 16167:2018+AC:201 9

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

- a)* Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping
 a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125,

Moss 01.07.2022


Stig Tjomsland

Kundeveileder (ASM)

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



Eurofins Environment Testing Norway

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

AR-22-MM-061379-01

Multiconsult Norge AS
Postboks 265 Skøyen
213 OSLO
Attn: Ida-Marie Arnesen

EUNOMO-00338362

Prøvemottak: 24.06.2022

Temperatur:

Analyseperiode: 24.06.2022-01.07.2022

Referanse: 10245723-01 Møllergata

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	439-2022-06240458	Prøvetakingsdato:	22.06.2022		
Prøvetype:	Jord	Prøvetaker:	Oppdragsgiver		
Prøvemerking:	P3 0,9-1,4 m	Analysestartdato:	24.06.2022		
Analyse		Resultat	Enhet	LOQ	MU
a) Aromater >C8-C10		< 4.0	mg/kg TS	4	SPI 2011
a) Aromater >C10-C16		< 0.90	mg/kg TS	0.9	SPI 2011
a) Aromater >C16-C35		< 0.50	mg/kg TS	1	TK 535 N 012
a) Methylchrysener/benzo(a)anthracener		< 0.50	mg/kg TS	0.5	TK 535 N 012
a) Methylpyrene/floranthense		< 0.50	mg/kg TS	0.5	TK 535 N 012
a) Tørrstoff		98.1	%	0.1	10% SS-EN 12880:2000
a) Arsen (As)		< 1.0	mg/kg TS	1	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Bly (Pb)		5.1	mg/kg TS	1	40% SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Kadmium (Cd)		< 0.20	mg/kg TS	0.2	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Kobber (Cu)		15	mg/kg TS	0.5	25% SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Krom (Cr)		5.5	mg/kg TS	0.5	35% SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Kvikksølv (Hg)		< 0.010	mg/kg TS	0.01	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Nikkel (Ni)		4.2	mg/kg TS	0.5	25% SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Sink (Zn)		27	mg/kg TS	2	25% SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



a) Alifater C5-C6	< 7.0 mg/kg TS	7	SPI 2011
a) Alifater >C6-C8	< 7.0 mg/kg TS	7	SPI 2011
a) Alifater >C8-C10	< 3.0 mg/kg TS	3	SPI 2011
a) Alifater >C10-C12	< 5.0 mg/kg TS	5	SPI 2011
a) Alifater >C12-C16	< 5.0 mg/kg TS	5	SPI 2011
a) Alifater >C16-C35	< 10 mg/kg TS	10	SPI 2011
a) Sum alifater C5-C35 og C12-C35			
a) Alifater >C12-C35	nd		Internal Method Calculated from analyzed value
a) Alifater C5-C35	nd		Internal Method Calculated from analyzed value
a)* Alifater Oljetype			
a)* Oljetype < C10	Utgår		Kalkulering
a)* Oljetype > C10	Utgår		Kalkulering
a) Benzen	< 0.0035 mg/kg TS	0.0035	Internal Method EPA 5021
a) Toluen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) Etylbenzen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) m/p/o-Xylen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) PAH(16)			
a) Benzo[a]antracen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Krysen/Trifenylen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo(b,k)fluoranten	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo[a]pyren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Indeno[1,2,3-cd]pyren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Dibenzo[a,h]antracen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Naftalen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Acenafetylén	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Acenaften	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fluoren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fenantren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Antracen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fluoranten	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Pyren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo[ghi]perlylen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Summeringer PAH			

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved hen vendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



a) Sum karsinogene PAH	nd		Internal Method Calculated from analyzed value
a) Sum PAH(16) EPA	nd		Internal Method Calculated from analyzed value
a) PCB(7)			
a) PCB 28	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 52	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 101	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 118	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 138	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 153	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 180	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) Sum 7 PCB	nd		SS-EN 16167:2018+AC:201 9

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

- a)* Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping
 a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125,

Moss 01.07.2022

Stig Tjomsland

Kundeveileder (ASM)

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



Eurofins Environment Testing Norway

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

AR-22-MM-060789-01

Multiconsult Norge AS
Postboks 265 Skøyen
213 OSLO
Attn: Ida-Marie Arnesen

EUNOMO-00338362

Prøvemottak: 24.06.2022

Temperatur:

Analyseperiode: 24.06.2022-30.06.2022

Referanse: 10245723-01 Møllergata

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	439-2022-06240459	Prøvetakingsdato:	22.06.2022			
Prøvetype:	Jord	Prøvetaker:	Oppdragsgiver			
Prøvemerking:	P4 0-1,3 m	Analysestartdato:	24.06.2022			
Analyse						
		Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
a) Aromater >C8-C10		< 4.0	mg/kg TS	4	SPI 2011	
a) Aromater >C10-C16		< 0.90	mg/kg TS	0.9	SPI 2011	
a) Aromater >C16-C35		< 0.50	mg/kg TS	1	TK 535 N 012	
a) Methylchrysener/benzo(a)anthracener		< 0.50	mg/kg TS	0.5	TK 535 N 012	
a) Methylpyrene/floranthense		< 0.50	mg/kg TS	0.5	TK 535 N 012	
a) Tørrstoff		95.0	%	0.1	10%	SS-EN 12880:2000
a) Arsen (As)		1.5	mg/kg TS	1	30%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Bly (Pb)		37	mg/kg TS	1	40%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Kadmium (Cd)		< 0.20	mg/kg TS	0.2	SS	28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Kobber (Cu)		14	mg/kg TS	0.5	25%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Krom (Cr)		5.6	mg/kg TS	0.5	35%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Kvikksølv (Hg)		0.042	mg/kg TS	0.01	20%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Nikkel (Ni)		3.8	mg/kg TS	0.5	25%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Sink (Zn)		58	mg/kg TS	2	25%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



a) Alifater C5-C6	< 7.0 mg/kg TS	7	SPI 2011
a) Alifater >C6-C8	< 7.0 mg/kg TS	7	SPI 2011
a) Alifater >C8-C10	< 3.0 mg/kg TS	3	SPI 2011
a) Alifater >C10-C12	< 5.0 mg/kg TS	5	SPI 2011
a) Alifater >C12-C16	< 5.0 mg/kg TS	5	SPI 2011
a) Alifater >C16-C35	< 10 mg/kg TS	10	SPI 2011
a) Sum alifater C5-C35 og C12-C35			
a) Alifater >C12-C35	nd		Internal Method Calculated from analyzed value
a) Alifater C5-C35	nd		Internal Method Calculated from analyzed value
a)* Alifater Oljetype			
a)* Oljetype < C10	Utgår		Kalkulering
a)* Oljetype > C10	Utgår		Kalkulering
a) Benzen	< 0.0035 mg/kg TS	0.0035	Internal Method EPA 5021
a) Toluen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) Etylbenzen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) m/p/o-Xylen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) PAH(16)			
a) Benzo[a]antracen	0.045 mg/kg TS	0.03	30% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Krysen/Trifenilen	0.054 mg/kg TS	0.03	35% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo(b,k)fluoranten	0.14 mg/kg TS	0.03	40% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo[a]pyren	0.064 mg/kg TS	0.03	35% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Indeno[1,2,3-cd]pyren	0.055 mg/kg TS	0.03	35% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Dibenzo[a,h]antracen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Naftalen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Acenafetylén	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Acenaften	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fluoren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fenantren	0.061 mg/kg TS	0.03	30% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Antracen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fluoranten	0.14 mg/kg TS	0.03	30% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Pyren	0.11 mg/kg TS	0.03	25% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo[ghi]perlylen	0.055 mg/kg TS	0.03	40% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Summeringer PAH			

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved hen vendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



a) Sum karsinogene PAH	0.36 mg/kg TS	Internal Method Calculated from analyzed value
a) Sum PAH(16) EPA	0.72 mg/kg TS	Internal Method Calculated from analyzed value
a) PCB(7)		
a) PCB 28	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 52	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 101	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 118	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 138	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 153	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 180	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) Sum 7 PCB	nd	SS-EN 16167:2018+AC:201 9

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

- a)* Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping
 a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125,

Moss 30.06.2022

Stig Tjomsland

Kundeveileder (ASM)

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



Eurofins Environment Testing Norway

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

AR-22-MM-061378-01

Multiconsult Norge AS
Postboks 265 Skøyen
213 OSLO
Attn: Ida-Marie Arnesen

EUNOMO-00338362

Prøvemottak: 24.06.2022

Temperatur:

Analyseperiode: 24.06.2022-01.07.2022

Referanse: 10245723-01 Møllergata

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	439-2022-06240460	Prøvetakingsdato:	22.06.2022			
Prøvetype:	Jord	Prøvetaker:	Oppdragsgiver			
Prøvemerking:	P5 0-3 m	Analysestartdato:	24.06.2022			
Analyse						
		Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
a) Aromater >C8-C10		< 4.0	mg/kg TS	4	SPI 2011	
a) Aromater >C10-C16		< 0.90	mg/kg TS	0.9	SPI 2011	
a) Aromater >C16-C35		< 0.50	mg/kg TS	1	TK 535 N 012	
a) Methylchrysener/benzo(a)anthracener		< 0.50	mg/kg TS	0.5	TK 535 N 012	
a) Methylpyrene/floranthense		< 0.50	mg/kg TS	0.5	TK 535 N 012	
a) Tørrstoff		91.2	%	0.1	10%	SS-EN 12880:2000
a) Arsen (As)		3.2	mg/kg TS	1	30%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Bly (Pb)		340	mg/kg TS	1	40%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Kadmium (Cd)		0.23	mg/kg TS	0.2	25%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Kobber (Cu)		25	mg/kg TS	0.5	25%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Krom (Cr)		8.4	mg/kg TS	0.5	35%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Kvikksølv (Hg)		0.22	mg/kg TS	0.01	20%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Nikkel (Ni)		6.2	mg/kg TS	0.5	25%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Sink (Zn)		70	mg/kg TS	2	25%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



a) Alifater C5-C6	< 7.0 mg/kg TS	7	SPI 2011
a) Alifater >C6-C8	< 7.0 mg/kg TS	7	SPI 2011
a) Alifater >C8-C10	< 3.0 mg/kg TS	3	SPI 2011
a) Alifater >C10-C12	< 5.0 mg/kg TS	5	SPI 2011
a) Alifater >C12-C16	< 5.0 mg/kg TS	5	SPI 2011
a) Alifater >C16-C35	< 10 mg/kg TS	10	SPI 2011
a) Sum alifater C5-C35 og C12-C35			
a) Alifater >C12-C35	nd		Internal Method Calculated from analyzed value
a) Alifater C5-C35	nd		Internal Method Calculated from analyzed value
a)* Alifater Oljetype			
a)* Oljetype < C10	Utgår		Kalkulering
a)* Oljetype > C10	Utgår		Kalkulering
a) Benzen	< 0.0035 mg/kg TS	0.0035	Internal Method EPA 5021
a) Toluen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) Etylbenzen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) m/p/o-Xylen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) PAH(16)			
a) Benzo[a]antracen	0.058 mg/kg TS	0.03	30% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Krysen/Trifenilen	0.059 mg/kg TS	0.03	35% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo(b,k)fluoranten	0.14 mg/kg TS	0.03	40% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo[a]pyren	0.074 mg/kg TS	0.03	35% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Indeno[1,2,3-cd]pyren	0.057 mg/kg TS	0.03	35% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Dibenzo[a,h]antracen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Naftalen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Acenafetylén	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Acenaften	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fluoren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fenantren	0.040 mg/kg TS	0.03	30% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Antracen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fluoranten	0.12 mg/kg TS	0.03	30% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Pyren	0.11 mg/kg TS	0.03	25% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo[ghi]perlylen	0.059 mg/kg TS	0.03	40% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Summeringer PAH			

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved hen vendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

a) Sum karsinogene PAH	0.39 mg/kg TS		Internal Method Calculated from analyzed value
a) Sum PAH(16) EPA	0.72 mg/kg TS		Internal Method Calculated from analyzed value
a) PCB(7)			
a) PCB 28	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 52	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 101	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 118	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 138	0.0020 mg/kg TS	0.0015	25% SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 153	0.0022 mg/kg TS	0.0015	25% SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 180	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) Sum 7 PCB	< 0.0052 mg/kg TS	0.0052	SS-EN 16167:2018+AC:201 9

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

- a)* Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping
 a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125,

Moss 01.07.2022


Stig Tjomsland

Kundeveileder (ASM)

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



Eurofins Environment Testing Norway

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

AR-22-MM-061447-01

Multiconsult Norge AS
Postboks 265 Skøyen
213 OSLO
Attn: Ida-Marie Arnesen

EUNOMO-00338362

Prøvemottak: 24.06.2022

Temperatur:

Analyseperiode: 24.06.2022-01.07.2022

Referanse: 10245723-01 Møllergata

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	439-2022-06240461	Prøvetakingsdato:	22.06.2022			
Prøvetype:	Jord	Prøvetaker:	Oppdragsgiver			
Prøvemerking:	P6 0-2 m	Analysestartdato:	24.06.2022			
Analyse						
		Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
a) Aromater >C8-C10		< 4.0	mg/kg TS	4	SPI 2011	
a) Aromater >C10-C16		< 0.90	mg/kg TS	0.9	SPI 2011	
a) Aromater >C16-C35		< 0.50	mg/kg TS	1	TK 535 N 012	
a) Methylchrysener/benzo(a)anthracener		< 0.50	mg/kg TS	0.5	TK 535 N 012	
a) Methylpyrene/floranthense		< 0.50	mg/kg TS	0.5	TK 535 N 012	
a) Tørrstoff		95.1	%	0.1	10%	SS-EN 12880:2000
a) Arsen (As)		1.9	mg/kg TS	1	30%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Bly (Pb)		87	mg/kg TS	1	40%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Kadmium (Cd)		0.47	mg/kg TS	0.2	25%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Kobber (Cu)		15	mg/kg TS	0.5	25%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Krom (Cr)		14	mg/kg TS	0.5	35%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Kvikksølv (Hg)		0.12	mg/kg TS	0.01	20%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Nikkel (Ni)		4.9	mg/kg TS	0.5	25%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Sink (Zn)		230	mg/kg TS	2	25%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



a) Alifater C5-C6	< 7.0 mg/kg TS	7	SPI 2011
a) Alifater >C6-C8	< 7.0 mg/kg TS	7	SPI 2011
a) Alifater >C8-C10	< 3.0 mg/kg TS	3	SPI 2011
a) Alifater >C10-C12	< 5.0 mg/kg TS	5	SPI 2011
a) Alifater >C12-C16	< 5.0 mg/kg TS	5	SPI 2011
a) Alifater >C16-C35	18 mg/kg TS	10	30% SPI 2011
a) Sum alifater C5-C35 og C12-C35			
a) Alifater >C12-C35	18 mg/kg TS	8	Internal Method Calculated from analyzed value
a) Alifater C5-C35	18 mg/kg TS	20	Internal Method Calculated from analyzed value
a)* Alifater Oljetype			
a)* Oljetype < C10	Utgår		Kalkulering
a)* Oljetype > C10	Ospec		Kalkulering
a) Benzen	< 0.0035 mg/kg TS	0.0035	Internal Method EPA 5021
a) Toluen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) Etylbenzen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) m/p/o-Xylen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) PAH(16)			
a) Benzo[a]antracen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Krysen/Trifenilen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo(b,k)fluoranten	0.066 mg/kg TS	0.03	40% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo[a]pyren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Indeno[1,2,3-cd]pyren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Dibenzo[a,h]antracen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Naftalen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Acenafetylén	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Acenaften	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fluoren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fenantren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Antracen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fluoranten	0.040 mg/kg TS	0.03	30% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Pyren	0.034 mg/kg TS	0.03	25% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo[ghi]perlylen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Summeringer PAH			

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved hen vendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



a) Sum karsinogene PAH	0.066 mg/kg TS		Internal Method Calculated from analyzed value
a) Sum PAH(16) EPA	0.14 mg/kg TS		Internal Method Calculated from analyzed value
a) PCB(7)			
a) PCB 28	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 52	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 101	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 118	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 138	0.0017 mg/kg TS	0.0015	25% SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 153	0.0017 mg/kg TS	0.0015	25% SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 180	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) Sum 7 PCB	< 0.0052 mg/kg TS	0.0052	SS-EN 16167:2018+AC:201 9

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

- a)* Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping
 a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125,

Moss 01.07.2022

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
 <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.
 For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



Multiconsult Norge AS
Postboks 265 Skøyen
213 OSLO
Attn: Ida-Marie Arnesen

Eurofins Environment Testing Norway
(Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@eurofins.no

AR-22-MM-061380-01

EUNOMO-00338362

Prøvemottak: 24.06.2022
Temperatur:
Analyseperiode: 24.06.2022-01.07.2022
Referanse: 10245723-01 Møllergata

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	439-2022-06240462	Prøvetakingsdato:	22.06.2022		
Prøvetype:	Jord	Prøvetaker:	Oppdragsgiver		
Prøvemerking:	P7 0-1 m	Analysestartdato:	24.06.2022		
Analyse					
		Resultat	Enhet	LOQ	MU
a)	Aromater >C8-C10	< 4.0	mg/kg TS	4	SPI 2011
a)	Aromater >C10-C16	< 0.90	mg/kg TS	0.9	SPI 2011
a)	Aromater >C16-C35	< 0.50	mg/kg TS	1	TK 535 N 012
a)	Methylchrysener/benzo(a)anthracener	< 0.50	mg/kg TS	0.5	TK 535 N 012
a)	Methylpyrene/floranthense	< 0.50	mg/kg TS	0.5	TK 535 N 012
a)	Tørrstoff	94.8	%	0.1	10% SS-EN 12880:2000
a)	Arsen (As)	1.0	mg/kg TS	1	30% SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a)	Bly (Pb)	30	mg/kg TS	1	40% SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a)	Kadmium (Cd)	< 0.20	mg/kg TS	0.2	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a)	Kobber (Cu)	14	mg/kg TS	0.5	25% SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a)	Krom (Cr)	6.1	mg/kg TS	0.5	35% SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a)	Kvikksølv (Hg)	0.020	mg/kg TS	0.01	20% SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a)	Nikkel (Ni)	4.9	mg/kg TS	0.5	25% SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a)	Sink (Zn)	40	mg/kg TS	2	25% SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn nd: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

a) Alifater C5-C6	< 7.0 mg/kg TS	7	SPI 2011
a) Alifater >C6-C8	< 7.0 mg/kg TS	7	SPI 2011
a) Alifater >C8-C10	< 3.0 mg/kg TS	3	SPI 2011
a) Alifater >C10-C12	< 5.0 mg/kg TS	5	SPI 2011
a) Alifater >C12-C16	< 5.0 mg/kg TS	5	SPI 2011
a) Alifater >C16-C35	< 10 mg/kg TS	10	SPI 2011
a) Sum alifater C5-C35 og C12-C35			
a) Alifater >C12-C35	nd		Internal Method Calculated from analyzed value
a) Alifater C5-C35	nd		Internal Method Calculated from analyzed value
a)* Alifater Oljetype			
a)* Oljetype < C10	Utgår		Kalkulering
a)* Oljetype > C10	Utgår		Kalkulering
a) Benzen	< 0.0035 mg/kg TS	0.0035	Internal Method EPA 5021
a) Toluen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) Etylbenzen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) m/p/o-Xylen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) PAH(16)			
a) Benzo[a]antracen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Krysen/Trifenilen	0.031 mg/kg TS	0.03	35% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo(b,k)fluoranten	0.070 mg/kg TS	0.03	40% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo[a]pyren	0.035 mg/kg TS	0.03	35% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Indeno[1,2,3-cd]pyren	0.035 mg/kg TS	0.03	35% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Dibenzo[a,h]antracen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Naftalen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Acenafetylén	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Acenaften	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fluoren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fenantren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Antracen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fluoranten	0.057 mg/kg TS	0.03	30% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Pyren	0.054 mg/kg TS	0.03	25% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo[ghi]perlylen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Summeringer PAH			

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved hen vendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



a) Sum karsinogene PAH	0.17 mg/kg TS	Internal Method Calculated from analyzed value
a) Sum PAH(16) EPA	0.28 mg/kg TS	Internal Method Calculated from analyzed value
a) PCB(7)		
a) PCB 28	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 52	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 101	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 118	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 138	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 153	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 180	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) Sum 7 PCB	nd	SS-EN 16167:2018+AC:201 9

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

- a)* Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping
 a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125,

Moss 01.07.2022

Stig Tjomsland

Kundeveileder (ASM)

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



Eurofins Environment Testing Norway

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

AR-22-MM-061352-01

Multiconsult Norge AS
Postboks 265 Skøyen
213 OSLO
Attn: Ida-Marie Arnesen

EUNOMO-00338362

Prøvemottak: 24.06.2022

Temperatur:

Analyseperiode: 24.06.2022-01.07.2022

Referanse: 10245723-01 Møllergata

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	439-2022-06240463	Prøvetakingsdato:	22.06.2022			
Prøvetype:	Jord	Prøvetaker:	Oppdragsgiver			
Prøvemerking:	P7 1-2 m	Analysestartdato:	24.06.2022			
Analyse						
		Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
a) Aromater >C8-C10		< 4.0	mg/kg TS	4	SPI 2011	
a) Aromater >C10-C16		< 0.90	mg/kg TS	0.9	SPI 2011	
a) Aromater >C16-C35		< 0.50	mg/kg TS	1	TK 535 N 012	
a) Methylchrysener/benzo(a)anthracener		< 0.50	mg/kg TS	0.5	TK 535 N 012	
a) Methylpyrene/floranthense		< 0.50	mg/kg TS	0.5	TK 535 N 012	
a) Tørrstoff		91.3	%	0.1	10%	SS-EN 12880:2000
a) Arsen (As)		5.7	mg/kg TS	1	30%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Bly (Pb)		160	mg/kg TS	1	40%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Kadmium (Cd)		0.37	mg/kg TS	0.2	25%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Kobber (Cu)		120	mg/kg TS	0.5	25%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Krom (Cr)		15	mg/kg TS	0.5	35%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Kvikksølv (Hg)		0.73	mg/kg TS	0.01	20%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Nikkel (Ni)		12	mg/kg TS	0.5	25%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Sink (Zn)		380	mg/kg TS	2	25%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

a) Alifater C5-C6	< 7.0 mg/kg TS	7	SPI 2011
a) Alifater >C6-C8	< 7.0 mg/kg TS	7	SPI 2011
a) Alifater >C8-C10	< 3.0 mg/kg TS	3	SPI 2011
a) Alifater >C10-C12	< 5.0 mg/kg TS	5	SPI 2011
a) Alifater >C12-C16	< 5.0 mg/kg TS	5	SPI 2011
a) Alifater >C16-C35	< 10 mg/kg TS	10	SPI 2011
a) Sum alifater C5-C35 og C12-C35			
a) Alifater >C12-C35	nd		Internal Method Calculated from analyzed value
a) Alifater C5-C35	nd		Internal Method Calculated from analyzed value
a)* Alifater Oljetype			
a)* Oljetype < C10	Utgår		Kalkulering
a)* Oljetype > C10	Utgår		Kalkulering
a) Benzen	< 0.0035 mg/kg TS	0.0035	Internal Method EPA 5021
a) Toluen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) Etylbenzen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) m/p/o-Xylen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) PAH(16)			
a) Benzo[a]antracen	0.30 mg/kg TS	0.03	30% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Krysen/Trifenylen	0.28 mg/kg TS	0.03	35% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo(b,k)fluoranten	0.71 mg/kg TS	0.03	40% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo[a]pyren	0.36 mg/kg TS	0.03	35% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Indeno[1,2,3-cd]pyren	0.33 mg/kg TS	0.03	35% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Dibenzo[a,h]antracen	0.059 mg/kg TS	0.03	30% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Naftalen	0.033 mg/kg TS	0.03	30% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Acenafetylén	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Acenaften	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fluoren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fenantren	0.17 mg/kg TS	0.03	30% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Antracen	0.042 mg/kg TS	0.03	30% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fluoranten	0.59 mg/kg TS	0.03	30% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Pyren	0.52 mg/kg TS	0.03	25% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo[ghi]perlylen	0.27 mg/kg TS	0.03	40% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Summeringer PAH			

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved hen vendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



a) Sum karsinogene PAH	2.0 mg/kg TS	Internal Method Calculated from analyzed value
a) Sum PAH(16) EPA	3.7 mg/kg TS	Internal Method Calculated from analyzed value
a) PCB(7)		
a) PCB 28	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 52	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 101	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 118	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 138	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 153	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 180	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) Sum 7 PCB	nd	SS-EN 16167:2018+AC:201 9

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

- a)* Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping
 a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125,

Moss 01.07.2022

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
 <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.
 For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



Eurofins Environment Testing Norway

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

AR-22-MM-060680-01

Multiconsult Norge AS
Postboks 265 Skøyen
213 OSLO
Attn: Ida-Marie Arnesen

EUNOMO-00338362

Prøvemottak: 24.06.2022

Temperatur:

Analyseperiode: 24.06.2022-30.06.2022

Referanse: 10245723-01 Møllergata

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	439-2022-06240464	Prøvetakingsdato:	22.06.2022			
Prøvetype:	Jord	Prøvetaker:	Oppdragsgiver			
Prøvemerking:	P8 0-1 m	Analysestartdato:	24.06.2022			
Analyse						
		Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
a) Aromater >C8-C10		< 4.0	mg/kg TS	4	SPI 2011	
a) Aromater >C10-C16		< 0.90	mg/kg TS	0.9	SPI 2011	
a) Aromater >C16-C35		< 0.50	mg/kg TS	1	TK 535 N 012	
a) Methylchrysener/benzo(a)anthracener		< 0.50	mg/kg TS	0.5	TK 535 N 012	
a) Methylpyrene/floranthense		< 0.50	mg/kg TS	0.5	TK 535 N 012	
a) Tørrstoff		91.8	%	0.1	10%	SS-EN 12880:2000
a) Arsen (As)		2.0	mg/kg TS	1	30%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Bly (Pb)		26	mg/kg TS	1	40%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Kadmium (Cd)		< 0.20	mg/kg TS	0.2	SS	28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Kobber (Cu)		17	mg/kg TS	0.5	25%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Krom (Cr)		7.4	mg/kg TS	0.5	35%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Kvikksølv (Hg)		0.10	mg/kg TS	0.01	20%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Nikkel (Ni)		3.4	mg/kg TS	0.5	25%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Sink (Zn)		40	mg/kg TS	2	25%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



a) Alifater C5-C6	< 7.0 mg/kg TS	7	SPI 2011
a) Alifater >C6-C8	< 7.0 mg/kg TS	7	SPI 2011
a) Alifater >C8-C10	< 3.0 mg/kg TS	3	SPI 2011
a) Alifater >C10-C12	< 5.0 mg/kg TS	5	SPI 2011
a) Alifater >C12-C16	< 5.0 mg/kg TS	5	SPI 2011
a) Alifater >C16-C35	< 10 mg/kg TS	10	SPI 2011
a) Sum alifater C5-C35 og C12-C35			
a) Alifater >C12-C35	nd		Internal Method Calculated from analyzed value
a) Alifater C5-C35	nd		Internal Method Calculated from analyzed value
a)* Alifater Oljetype			
a)* Oljetype < C10	Utgår		Kalkulering
a)* Oljetype > C10	Utgår		Kalkulering
a) Benzen	< 0.0035 mg/kg TS	0.0035	Internal Method EPA 5021
a) Toluen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) Etylbenzen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) m/p/o-Xylen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) PAH(16)			
a) Benzo[a]antracen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Krysen/Trifenylen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo(b,k)fluoranten	0.043 mg/kg TS	0.03	40% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo[a]pyren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Indeno[1,2,3-cd]pyren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Dibenzo[a,h]antracen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Naftalen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Acenafetylén	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Acenaften	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fluoren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fenantren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Antracen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fluoranten	0.032 mg/kg TS	0.03	30% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Pyren	0.031 mg/kg TS	0.03	25% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo[ghi]perlylen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Summeringer PAH			

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved hen vendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



a) Sum karsinogene PAH	0.043 mg/kg TS	Internal Method Calculated from analyzed value
a) Sum PAH(16) EPA	0.11 mg/kg TS	Internal Method Calculated from analyzed value
a) PCB(7)		
a) PCB 28	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 52	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 101	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 118	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 138	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 153	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 180	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) Sum 7 PCB	nd	SS-EN 16167:2018+AC:201 9

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

- a)* Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping
 a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125,

Moss 30.06.2022

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



Eurofins Environment Testing Norway

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

AR-22-MM-061339-01

Multiconsult Norge AS
Postboks 265 Skøyen
213 OSLO
Attn: Ida-Marie Arnesen

EUNOMO-00338362

Prøvemottak: 24.06.2022

Temperatur:

Analyseperiode: 24.06.2022-01.07.2022

Referanse: 10245723-01 Møllergata

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	439-2022-06240465	Prøvetakingsdato:	22.06.2022			
Prøvetype:	Jord	Prøvetaker:	Oppdragsgiver			
Prøvemerking:	P8 1-2 m	Analysestartdato:	24.06.2022			
Analyse						
		Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
a) Aromater >C8-C10		< 4.0	mg/kg TS	4	SPI 2011	
a) Aromater >C10-C16		< 0.90	mg/kg TS	0.9	SPI 2011	
a) Aromater >C16-C35		< 0.50	mg/kg TS	1	TK 535 N 012	
a) Methylchrysener/benzo(a)anthracener		< 0.50	mg/kg TS	0.5	TK 535 N 012	
a) Methylpyrene/floranthense		< 0.50	mg/kg TS	0.5	TK 535 N 012	
a) Tørrstoff		91.1	%	0.1	10%	SS-EN 12880:2000
a) Arsen (As)		2.2	mg/kg TS	1	30%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Bly (Pb)		250	mg/kg TS	1	40%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Kadmium (Cd)		< 0.20	mg/kg TS	0.2	SS	28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Kobber (Cu)		19	mg/kg TS	0.5	25%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Krom (Cr)		7.2	mg/kg TS	0.5	35%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Kvikksølv (Hg)		0.097	mg/kg TS	0.01	20%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Nikkel (Ni)		4.4	mg/kg TS	0.5	25%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Sink (Zn)		62	mg/kg TS	2	25%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



a) Alifater C5-C6	< 7.0 mg/kg TS	7	SPI 2011
a) Alifater >C6-C8	< 7.0 mg/kg TS	7	SPI 2011
a) Alifater >C8-C10	< 3.0 mg/kg TS	3	SPI 2011
a) Alifater >C10-C12	< 5.0 mg/kg TS	5	SPI 2011
a) Alifater >C12-C16	< 5.0 mg/kg TS	5	SPI 2011
a) Alifater >C16-C35	< 10 mg/kg TS	10	SPI 2011
a) Sum alifater C5-C35 og C12-C35			
a) Alifater >C12-C35	nd		Internal Method Calculated from analyzed value
a) Alifater C5-C35	nd		Internal Method Calculated from analyzed value
a)* Alifater Oljetype			
a)* Oljetype < C10	Utgår		Kalkulering
a)* Oljetype > C10	Utgår		Kalkulering
a) Benzen	< 0.0035 mg/kg TS	0.0035	Internal Method EPA 5021
a) Toluen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) Etylbenzen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) m/p/o-Xylen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) PAH(16)			
a) Benzo[a]antracen	0.040 mg/kg TS	0.03	30% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Krysen/Trifenilen	0.040 mg/kg TS	0.03	35% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo(b,k)fluoranten	0.14 mg/kg TS	0.03	40% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo[a]pyren	0.071 mg/kg TS	0.03	35% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Indeno[1,2,3-cd]pyren	0.063 mg/kg TS	0.03	35% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Dibenzo[a,h]antracen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Naftalen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Acenafetylén	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Acenaften	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fluoren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fenantren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Antracen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fluoranten	0.061 mg/kg TS	0.03	30% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Pyren	0.063 mg/kg TS	0.03	25% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo[ghi]perlylen	0.065 mg/kg TS	0.03	40% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Summeringer PAH			

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved hen vendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



EUNOMO-00338362

a) Sum karsinogene PAH	0.35 mg/kg TS	Internal Method Calculated from analyzed value
a) Sum PAH(16) EPA	0.54 mg/kg TS	Internal Method Calculated from analyzed value
a) PCB(7)		
a) PCB 28	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 52	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 101	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 118	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 138	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 153	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 180	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) Sum 7 PCB	nd	SS-EN 16167:2018+AC:201 9

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)* Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125,

Moss 01.07.2022

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



Eurofins Environment Testing Norway

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

AR-22-MM-061345-01

Multiconsult Norge AS
Postboks 265 Skøyen
213 OSLO
Attn: Ida-Marie Arnesen

EUNOMO-00338362

Prøvemottak: 24.06.2022

Temperatur:

Analyseperiode: 24.06.2022-01.07.2022

Referanse: 10245723-01 Møllergata

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	439-2022-06240466	Prøvetakingsdato:	22.06.2022			
Prøvetype:	Jord	Prøvetaker:	Oppdragsgiver			
Prøvemerking:	P9 0-1 m	Analysestartdato:	24.06.2022			
Analyse						
		Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
a) Aromater >C8-C10		< 4.0	mg/kg TS	4	SPI 2011	
a) Aromater >C10-C16		< 0.90	mg/kg TS	0.9	SPI 2011	
a) Aromater >C16-C35		< 0.50	mg/kg TS	1	TK 535 N 012	
a) Methylchrysener/benzo(a)anthracener		< 0.50	mg/kg TS	0.5	TK 535 N 012	
a) Methylpyrene/floranthense		< 0.50	mg/kg TS	0.5	TK 535 N 012	
a) Tørrstoff		94.1	%	0.1	10%	SS-EN 12880:2000
a) Arsen (As)		1.5	mg/kg TS	1	30%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Bly (Pb)		33	mg/kg TS	1	40%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Kadmium (Cd)		< 0.20	mg/kg TS	0.2	SS	28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Kobber (Cu)		7.3	mg/kg TS	0.5	25%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Krom (Cr)		3.4	mg/kg TS	0.5	35%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Kvikksølv (Hg)		0.031	mg/kg TS	0.01	20%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Nikkel (Ni)		1.8	mg/kg TS	0.5	25%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Sink (Zn)		41	mg/kg TS	2	25%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



a) Alifater C5-C6	< 7.0 mg/kg TS	7	SPI 2011
a) Alifater >C6-C8	< 7.0 mg/kg TS	7	SPI 2011
a) Alifater >C8-C10	< 3.0 mg/kg TS	3	SPI 2011
a) Alifater >C10-C12	< 5.0 mg/kg TS	5	SPI 2011
a) Alifater >C12-C16	< 5.0 mg/kg TS	5	SPI 2011
a) Alifater >C16-C35	< 10 mg/kg TS	10	SPI 2011
a) Sum alifater C5-C35 og C12-C35			
a) Alifater >C12-C35	nd		Internal Method Calculated from analyzed value
a) Alifater C5-C35	nd		Internal Method Calculated from analyzed value
a)* Alifater Oljetype			
a)* Oljetype < C10	Utgår		Kalkulering
a)* Oljetype > C10	Utgår		Kalkulering
a) Benzen	< 0.0035 mg/kg TS	0.0035	Internal Method EPA 5021
a) Toluen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) Etylbenzen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) m/p/o-Xylen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) PAH(16)			
a) Benzo[a]antracen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Krysen/Trifenilen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo(b,k)fluoranten	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo[a]pyren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Indeno[1,2,3-cd]pyren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Dibenzo[a,h]antracen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Naftalen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Acenafetylén	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Acenaften	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fluoren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fenantren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Antracen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fluoranten	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Pyren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo[ghi]perlylen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Summeringer PAH			

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved hen vendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



a) Sum karsinogene PAH	nd		Internal Method Calculated from analyzed value
a) Sum PAH(16) EPA	nd		Internal Method Calculated from analyzed value
a) PCB(7)			
a) PCB 28	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 52	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 101	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 118	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 138	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 153	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 180	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) Sum 7 PCB	nd		SS-EN 16167:2018+AC:201 9

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

- a)* Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping
 a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125,

Moss 01.07.2022

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
 <: Mindre enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.
 For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
 Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



Eurofins Environment Testing Norway

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

AR-22-MM-061340-01

Multiconsult Norge AS
Postboks 265 Skøyen
213 OSLO
Attn: Ida-Marie Arnesen

EUNOMO-00338362

Prøvemottak: 24.06.2022

Temperatur:

Analyseperiode: 24.06.2022-01.07.2022

Referanse: 10245723-01 Møllergata

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	439-2022-06240467	Prøvetakingsdato:	22.06.2022		
Prøvetype:	Jord	Prøvetaker:	Oppdragsgiver		
Prøvemerking:	P9 1 m	Analysestartdato:	24.06.2022		
Analyse		Resultat	Enhet	LOQ	MU
a) Aromater >C8-C10		< 4.0	mg/kg TS	4	SPI 2011
a) Aromater >C10-C16		< 0.90	mg/kg TS	0.9	SPI 2011
a) Aromater >C16-C35		< 0.50	mg/kg TS	1	TK 535 N 012
a) Methylchrysener/benzo(a)anthracener		< 0.50	mg/kg TS	0.5	TK 535 N 012
a) Methylpyrene/floranthense		< 0.50	mg/kg TS	0.5	TK 535 N 012
a) Tørrstoff		85.1	%	0.1	10% SS-EN 12880:2000
a) Arsen (As)		1.7	mg/kg TS	1	30% SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Bly (Pb)		57	mg/kg TS	1	40% SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Kadmium (Cd)		< 0.22	mg/kg TS	0.2	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Kobber (Cu)		76	mg/kg TS	0.5	25% SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Krom (Cr)		11	mg/kg TS	0.5	35% SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Kvikksølv (Hg)		0.41	mg/kg TS	0.01	20% SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Nikkel (Ni)		5.8	mg/kg TS	0.5	25% SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Sink (Zn)		91	mg/kg TS	2	25% SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn nd: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

a) Alifater C5-C6	< 7.0 mg/kg TS	7	SPI 2011
a) Alifater >C6-C8	< 7.0 mg/kg TS	7	SPI 2011
a) Alifater >C8-C10	< 3.0 mg/kg TS	3	SPI 2011
a) Alifater >C10-C12	< 5.0 mg/kg TS	5	SPI 2011
a) Alifater >C12-C16	< 5.0 mg/kg TS	5	SPI 2011
a) Alifater >C16-C35	14 mg/kg TS	10	30% SPI 2011
a) Sum alifater C5-C35 og C12-C35			
a) Alifater >C12-C35	14 mg/kg TS	8	Internal Method Calculated from analyzed value
a) Alifater C5-C35	14 mg/kg TS	20	Internal Method Calculated from analyzed value
a)* Alifater Oljetype			
a)* Oljetype < C10	Utgår		Kalkulering
a)* Oljetype > C10	ospec		Kalkulering
a) Benzen	< 0.0035 mg/kg TS	0.0035	Internal Method EPA 5021
a) Toluen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) Etylbenzen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) m/p/o-Xylen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) PAH(16)			
a) Benzo[a]antracen	0.081 mg/kg TS	0.03	30% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Krysen/Trifenilen	0.078 mg/kg TS	0.03	35% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo(b,k)fluoranten	0.18 mg/kg TS	0.03	40% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo[a]pyren	0.092 mg/kg TS	0.03	35% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Indeno[1,2,3-cd]pyren	0.064 mg/kg TS	0.03	35% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Dibenzo[a,h]antracen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Naftalen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Acenafetylén	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Acenaften	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fluoren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fenantren	0.082 mg/kg TS	0.03	30% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Antracen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fluoranten	0.21 mg/kg TS	0.03	30% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Pyren	0.17 mg/kg TS	0.03	25% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo[ghi]perlylen	0.062 mg/kg TS	0.03	40% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Summeringer PAH			

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved hen vendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



a) Sum karsinogene PAH	0.50 mg/kg TS	Internal Method Calculated from analyzed value
a) Sum PAH(16) EPA	1.0 mg/kg TS	Internal Method Calculated from analyzed value
a) PCB(7)		
a) PCB 28	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 52	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 101	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 118	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 138	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 153	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 180	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) Sum 7 PCB	nd	SS-EN 16167:2018+AC:201 9

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

- a)* Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping
 a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125,

Moss 01.07.2022

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
 <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.
 For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



Eurofins Environment Testing Norway

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

AR-22-MM-061341-01

Multiconsult Norge AS
Postboks 265 Skøyen
213 OSLO
Attn: Ida-Marie Arnesen

EUNOMO-00338362

Prøvemottak: 24.06.2022

Temperatur:

Analyseperiode: 24.06.2022-01.07.2022

Referanse: 10245723-01 Møllergata

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	439-2022-06240468	Prøvetakingsdato:	22.06.2022			
Prøvetype:	Jord	Prøvetaker:	Oppdragsgiver			
Prøvemerking:	P10 0-0,8 m	Analysestartdato:	24.06.2022			
Analyse						
		Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
a) Aromater >C8-C10		< 4.0	mg/kg TS	4	SPI 2011	
a) Aromater >C10-C16		< 0.90	mg/kg TS	0.9	SPI 2011	
a) Aromater >C16-C35		< 0.50	mg/kg TS	1	TK 535 N 012	
a) Methylchrysener/benzo(a)anthracener		< 0.50	mg/kg TS	0.5	TK 535 N 012	
a) Methylpyrene/floranthense		< 0.50	mg/kg TS	0.5	TK 535 N 012	
a) Tørrstoff		94.3	%	0.1	10%	SS-EN 12880:2000
a) Arsen (As)		1.7	mg/kg TS	1	30%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Bly (Pb)		47	mg/kg TS	1	40%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Kadmium (Cd)		< 0.20	mg/kg TS	0.2	SS	28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Kobber (Cu)		16	mg/kg TS	0.5	25%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Krom (Cr)		8.9	mg/kg TS	0.5	35%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Kvikksølv (Hg)		0.067	mg/kg TS	0.01	20%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Nikkel (Ni)		5.1	mg/kg TS	0.5	25%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Sink (Zn)		76	mg/kg TS	2	25%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



a) Alifater C5-C6	< 7.0 mg/kg TS	7	SPI 2011
a) Alifater >C6-C8	< 7.0 mg/kg TS	7	SPI 2011
a) Alifater >C8-C10	< 3.0 mg/kg TS	3	SPI 2011
a) Alifater >C10-C12	< 5.0 mg/kg TS	5	SPI 2011
a) Alifater >C12-C16	< 5.0 mg/kg TS	5	SPI 2011
a) Alifater >C16-C35	< 10 mg/kg TS	10	SPI 2011
a) Sum alifater C5-C35 og C12-C35			
a) Alifater >C12-C35	nd		Internal Method Calculated from analyzed value
a) Alifater C5-C35	nd		Internal Method Calculated from analyzed value
a)* Alifater Oljetype			
a)* Oljetype < C10	Utgår		Kalkulering
a)* Oljetype > C10	Utgår		Kalkulering
a) Benzen	< 0.0035 mg/kg TS	0.0035	Internal Method EPA 5021
a) Toluen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) Etylbenzen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) m/p/o-Xylen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) PAH(16)			
a) Benzo[a]antracen	0.083 mg/kg TS	0.03	30% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Krysen/Trifenilen	0.094 mg/kg TS	0.03	35% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo(b,k)fluoranten	0.24 mg/kg TS	0.03	40% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo[a]pyren	0.11 mg/kg TS	0.03	35% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Indeno[1,2,3-cd]pyren	0.086 mg/kg TS	0.03	35% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Dibenzo[a,h]antracen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Naftalen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Acenafetylén	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Acenaften	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fluoren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fenantren	0.10 mg/kg TS	0.03	30% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Antracen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fluoranten	0.25 mg/kg TS	0.03	30% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Pyren	0.21 mg/kg TS	0.03	25% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo[ghi]perlylen	0.088 mg/kg TS	0.03	40% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Summeringer PAH			

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved hen vendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



a) Sum karsinogene PAH	0.61 mg/kg TS	Internal Method Calculated from analyzed value
a) Sum PAH(16) EPA	1.3 mg/kg TS	Internal Method Calculated from analyzed value
a) PCB(7)		
a) PCB 28	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 52	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 101	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 118	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 138	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 153	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 180	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) Sum 7 PCB	nd	SS-EN 16167:2018+AC:201 9

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

- a)* Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping
 a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125,

Moss 01.07.2022

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
 <: Mindre enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.
 For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



Eurofins Environment Testing Norway

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

AR-22-MM-060704-01

Multiconsult Norge AS
Postboks 265 Skøyen
213 OSLO
Attn: Ida-Marie Arnesen

EUNOMO-00338362

Prøvemottak: 24.06.2022

Temperatur:

Analyseperiode: 24.06.2022-30.06.2022

Referanse: 10245723-01 Møllergata

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	439-2022-06240469	Prøvetakingsdato:	22.06.2022			
Prøvetype:	Jord	Prøvetaker:	Oppdragsgiver			
Prøvemerking:	P10 0,8-1 m	Analysestartdato:	24.06.2022			
Analyse						
		Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
a) Aromater >C8-C10		< 4.0	mg/kg TS	4	SPI 2011	
a) Aromater >C10-C16		< 0.90	mg/kg TS	0.9	SPI 2011	
a) Aromater >C16-C35		< 0.50	mg/kg TS	1	TK 535 N 012	
a) Methylchrysener/benzo(a)anthracener		< 0.50	mg/kg TS	0.5	TK 535 N 012	
a) Methylpyrene/floranthense		< 0.50	mg/kg TS	0.5	TK 535 N 012	
a) Tørrstoff		79.7	%	0.1	10%	SS-EN 12880:2000
a) Arsen (As)		1.2	mg/kg TS	1	30%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Bly (Pb)		24	mg/kg TS	1	40%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Kadmium (Cd)		< 0.23	mg/kg TS	0.2	SS	28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Kobber (Cu)		22	mg/kg TS	0.5	25%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Krom (Cr)		8.7	mg/kg TS	0.5	35%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Kvikksølv (Hg)		0.19	mg/kg TS	0.01	20%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Nikkel (Ni)		4.6	mg/kg TS	0.5	25%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Sink (Zn)		58	mg/kg TS	2	25%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

a) Alifater C5-C6	< 7.0 mg/kg TS	7	SPI 2011
a) Alifater >C6-C8	< 7.0 mg/kg TS	7	SPI 2011
a) Alifater >C8-C10	< 3.0 mg/kg TS	3	SPI 2011
a) Alifater >C10-C12	< 5.0 mg/kg TS	5	SPI 2011
a) Alifater >C12-C16	< 5.0 mg/kg TS	5	SPI 2011
a) Alifater >C16-C35	< 10 mg/kg TS	10	SPI 2011
a) Sum alifater C5-C35 og C12-C35			
a) Alifater >C12-C35	nd		Internal Method Calculated from analyzed value
a) Alifater C5-C35	nd		Internal Method Calculated from analyzed value
a)* Alifater Oljetype			
a)* Oljetype < C10	Utgår		Kalkulering
a)* Oljetype > C10	Utgår		Kalkulering
a) Benzen	< 0.0035 mg/kg TS	0.0035	Internal Method EPA 5021
a) Toluen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) Etylbenzen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) m/p/o-Xylen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) PAH(16)			
a) Benzo[a]antracen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Krysen/Trifenylen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo(b,k)fluoranten	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo[a]pyren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Indeno[1,2,3-cd]pyren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Dibenzo[a,h]antracen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Naftalen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Acenafetylén	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Acenaften	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fluoren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fenantren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Antracen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fluoranten	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Pyren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo[ghi]perylen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Summeringer PAH			

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved hen vendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



a) Sum karsinogene PAH	nd		Internal Method Calculated from analyzed value
a) Sum PAH(16) EPA	nd		Internal Method Calculated from analyzed value
a) PCB(7)			
a) PCB 28	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 52	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 101	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 118	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 138	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 153	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 180	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) Sum 7 PCB	nd		SS-EN 16167:2018+AC:201 9

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

- a)* Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping
 a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125,

Moss 30.06.2022

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



Eurofins Environment Testing Norway

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

AR-22-MM-060790-01

Multiconsult Norge AS
Postboks 265 Skøyen
213 OSLO
Attn: Ida-Marie Arnesen

EUNOMO-00338362

Prøvemottak: 24.06.2022

Temperatur:

Analyseperiode: 24.06.2022-30.06.2022

Referanse: 10245723-01 Møllergata

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	439-2022-06240470	Prøvetakingsdato:	22.06.2022			
Prøvetype:	Jord	Prøvetaker:	Oppdragsgiver			
Prøvemerking:	P10 1-1,8 m	Analysestartdato:	24.06.2022			
Analyse						
		Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
a) Aromater >C8-C10		< 4.0	mg/kg TS	4	SPI 2011	
a) Aromater >C10-C16		< 0.90	mg/kg TS	0.9	SPI 2011	
a) Aromater >C16-C35		< 0.50	mg/kg TS	1	TK 535 N 012	
a) Methylchrysener/benzo(a)anthracener		< 0.50	mg/kg TS	0.5	TK 535 N 012	
a) Methylpyrene/floranthense		< 0.50	mg/kg TS	0.5	TK 535 N 012	
a) Tørrstoff		91.3	%	0.1	10%	SS-EN 12880:2000
a) Arsen (As)		< 1.0	mg/kg TS	1	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016	
a) Bly (Pb)		3.8	mg/kg TS	1	40%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Kadmium (Cd)		< 0.20	mg/kg TS	0.2	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016	
a) Kobber (Cu)		3.6	mg/kg TS	0.5	25%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Krom (Cr)		4.2	mg/kg TS	0.5	35%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Kvikksølv (Hg)		0.012	mg/kg TS	0.01	20%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Nikkel (Ni)		2.0	mg/kg TS	0.5	25%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Sink (Zn)		10.0	mg/kg TS	2	25%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



a) Alifater C5-C6	< 7.0 mg/kg TS	7	SPI 2011
a) Alifater >C6-C8	< 7.0 mg/kg TS	7	SPI 2011
a) Alifater >C8-C10	< 3.0 mg/kg TS	3	SPI 2011
a) Alifater >C10-C12	< 5.0 mg/kg TS	5	SPI 2011
a) Alifater >C12-C16	< 5.0 mg/kg TS	5	SPI 2011
a) Alifater >C16-C35	< 10 mg/kg TS	10	SPI 2011
a) Sum alifater C5-C35 og C12-C35			
a) Alifater >C12-C35	nd		Internal Method Calculated from analyzed value
a) Alifater C5-C35	nd		Internal Method Calculated from analyzed value
a)* Alifater Oljetype			
a)* Oljetype < C10	Utgår		Kalkulering
a)* Oljetype > C10	Utgår		Kalkulering
a) Benzen	< 0.0035 mg/kg TS	0.0035	Internal Method EPA 5021
a) Toluen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) Etylbenzen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) m/p/o-Xylen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) PAH(16)			
a) Benzo[a]antracen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Krysen/Trifenylen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo(b,k)fluoranten	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo[a]pyren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Indeno[1,2,3-cd]pyren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Dibenzo[a,h]antracen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Naftalen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Acenafetylén	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Acenaften	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fluoren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fenantren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Antracen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fluoranten	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Pyren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo[ghi]perylen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Summeringer PAH			

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved hen vendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



a) Sum karsinogene PAH	nd		Internal Method Calculated from analyzed value
a) Sum PAH(16) EPA	nd		Internal Method Calculated from analyzed value
a) PCB(7)			
a) PCB 28	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 52	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 101	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 118	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 138	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 153	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 180	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015	SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) Sum 7 PCB	nd		SS-EN 16167:2018+AC:201 9

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

- a)* Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping
 a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125,

Moss 30.06.2022

Stig Tjomsland

Kundeveileder (ASM)

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



Eurofins Environment Testing Norway

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

AR-22-MM-061346-01

Multiconsult Norge AS
Postboks 265 Skøyen
213 OSLO
Attn: Ida-Marie Arnesen

EUNOMO-00338362

Prøvemottak: 24.06.2022

Temperatur:

Analyseperiode: 24.06.2022-01.07.2022

Referanse: 10245723-01 Møllergata

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	439-2022-06240471	Prøvetakingsdato:	22.06.2022			
Prøvetype:	Jord	Prøvetaker:	Oppdragsgiver			
Prøvemerking:	P11 0-2 m	Analysestartdato:	24.06.2022			
Analyse						
		Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
a) Aromater >C8-C10		< 4.0	mg/kg TS	4	SPI 2011	
a) Aromater >C10-C16		< 0.90	mg/kg TS	0.9	SPI 2011	
a) Aromater >C16-C35		< 0.50	mg/kg TS	1	TK 535 N 012	
a) Methylchrysener/benzo(a)anthracener		< 0.50	mg/kg TS	0.5	TK 535 N 012	
a) Methylpyrene/floranthense		< 0.50	mg/kg TS	0.5	TK 535 N 012	
a) Tørrstoff		92.5	%	0.1	10%	SS-EN 12880:2000
a) Arsen (As)		1.4	mg/kg TS	1	30%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Bly (Pb)		78	mg/kg TS	1	40%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Kadmium (Cd)		< 0.20	mg/kg TS	0.2	SS	28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Kobber (Cu)		18	mg/kg TS	0.5	25%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Krom (Cr)		7.4	mg/kg TS	0.5	35%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Kvikksølv (Hg)		0.067	mg/kg TS	0.01	20%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Nikkel (Ni)		4.7	mg/kg TS	0.5	25%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016
a) Sink (Zn)		55	mg/kg TS	2	25%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



a) Alifater C5-C6	< 7.0 mg/kg TS	7	SPI 2011
a) Alifater >C6-C8	< 7.0 mg/kg TS	7	SPI 2011
a) Alifater >C8-C10	< 3.0 mg/kg TS	3	SPI 2011
a) Alifater >C10-C12	< 5.0 mg/kg TS	5	SPI 2011
a) Alifater >C12-C16	< 5.0 mg/kg TS	5	SPI 2011
a) Alifater >C16-C35	< 10 mg/kg TS	10	SPI 2011
a) Sum alifater C5-C35 og C12-C35			
a) Alifater >C12-C35	nd		Internal Method Calculated from analyzed value
a) Alifater C5-C35	nd		Internal Method Calculated from analyzed value
a)* Alifater Oljetype			
a)* Oljetype < C10	Utgår		Kalkulering
a)* Oljetype > C10	Utgår		Kalkulering
a) Benzen	< 0.0035 mg/kg TS	0.0035	Internal Method EPA 5021
a) Toluen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) Etylbenzen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) m/p/o-Xylen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) PAH(16)			
a) Benzo[a]antracen	0.072 mg/kg TS	0.03	30% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Krysen/Trifenylen	0.069 mg/kg TS	0.03	35% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo(b,k)fluoranten	0.17 mg/kg TS	0.03	40% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo[a]pyren	0.087 mg/kg TS	0.03	35% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Indeno[1,2,3-cd]pyren	0.064 mg/kg TS	0.03	35% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Dibenzo[a,h]antracen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Naftalen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Acenafetylén	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Acenaften	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fluoren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fenantren	0.040 mg/kg TS	0.03	30% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Antracen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fluoranten	0.13 mg/kg TS	0.03	30% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Pyren	0.13 mg/kg TS	0.03	25% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo[ghi]perlylen	0.065 mg/kg TS	0.03	40% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Summeringer PAH			

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved hen vendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



a) Sum karsinogene PAH	0.46 mg/kg TS	Internal Method Calculated from analyzed value
a) Sum PAH(16) EPA	0.83 mg/kg TS	Internal Method Calculated from analyzed value
a) PCB(7)		
a) PCB 28	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 52	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 101	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 118	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 138	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 153	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 180	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) Sum 7 PCB	nd	SS-EN 16167:2018+AC:201 9

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

- a)* Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping
 a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125,

Moss 01.07.2022

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



Multiconsult Norge AS
Postboks 265 Skøyen
213 OSLO
Attn: Ida-Marie Arnesen

Eurofins Environment Testing Norway
(Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@eurofins.no

AR-22-MM-061254-01

EUNOMO-00338362

Prøvemottak: 24.06.2022
Temperatur:
Analyseperiode: 24.06.2022-01.07.2022
Referanse: 10245723-01 Møllergata

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	439-2022-06240472	Prøvetakningsdato:	22.06.2022		
Prøvetype:	Jord	Prøvetaker:	Oppdragsgiver		
Prøvemerking:	P12 0-1 m	Analysestartdato:	24.06.2022		
Analyse					
a) Aromater >C8-C10	< 4.0 mg/kg TS	4	SPI 2011		
a) Aromater >C10-C16	< 0.90 mg/kg TS	0.9	SPI 2011		
a) Aromater >C16-C35	< 0.50 mg/kg TS	1	TK 535 N 012		
a) Methylchrysener/benzo(a)anthracener	< 0.50 mg/kg TS	0.5	TK 535 N 012		
a) Methylpyrene/floranthense	< 0.50 mg/kg TS	0.5	TK 535 N 012		
a) Tørrstoff	94.6 %	0.1	10%	SS-EN 12880:2000	
a) Arsen (As)	1.9 mg/kg TS	1	30%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016	
a) Bly (Pb)	170 mg/kg TS	1	40%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016	
a) Kadmium (Cd)	< 0.20 mg/kg TS	0.2	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016		
a) Kobber (Cu)	24 mg/kg TS	0.5	25%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016	
a) Krom (Cr)	12 mg/kg TS	0.5	35%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016	
a) Kvikksølv (Hg)	0.074 mg/kg TS	0.01	20%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016	
a) Nikkel (Ni)	6.9 mg/kg TS	0.5	25%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016	
a) Sink (Zn)	73 mg/kg TS	2	25%	SS-28311:2017mod/SS-EN ISO 17294-2:2016	

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn nd: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



a) Alifater C5-C6	< 7.0 mg/kg TS	7	SPI 2011
a) Alifater >C6-C8	< 7.0 mg/kg TS	7	SPI 2011
a) Alifater >C8-C10	< 3.0 mg/kg TS	3	SPI 2011
a) Alifater >C10-C12	< 5.0 mg/kg TS	5	SPI 2011
a) Alifater >C12-C16	< 5.0 mg/kg TS	5	SPI 2011
a) Alifater >C16-C35	< 10 mg/kg TS	10	SPI 2011
a) Sum alifater C5-C35 og C12-C35			
a) Alifater >C12-C35	nd		Internal Method Calculated from analyzed value
a) Alifater C5-C35	nd		Internal Method Calculated from analyzed value
a)* Alifater Oljetype			
a)* Oljetype < C10	Utgår		Kalkulering
a)* Oljetype > C10	Utgår		Kalkulering
a) Benzen	< 0.0035 mg/kg TS	0.0035	Internal Method EPA 5021
a) Toluen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) Etylbenzen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) m/p/o-Xylen	< 0.10 mg/kg TS	0.1	Internal Method EPA 5021
a) PAH(16)			
a) Benzo[a]antracen	0.034 mg/kg TS	0.03	30% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Krysen/Trifenilen	0.045 mg/kg TS	0.03	35% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo(b,k)fluoranten	0.12 mg/kg TS	0.03	40% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo[a]pyren	0.040 mg/kg TS	0.03	35% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Indeno[1,2,3-cd]pyren	0.038 mg/kg TS	0.03	35% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Dibenzo[a,h]antracen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Naftalen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Acenafetylén	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Acenaften	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fluoren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fenantren	0.047 mg/kg TS	0.03	30% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Antracen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	SS-ISO 18287:2008, mod
a) Fluoranten	0.11 mg/kg TS	0.03	30% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Pyren	0.098 mg/kg TS	0.03	25% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Benzo[ghi]perlylen	0.039 mg/kg TS	0.03	40% SS-ISO 18287:2008, mod
a) Summeringer PAH			

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved hen vendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



a) Sum karsinogene PAH	0.28 mg/kg TS	Internal Method Calculated from analyzed value
a) Sum PAH(16) EPA	0.57 mg/kg TS	Internal Method Calculated from analyzed value
a) PCB(7)		
a) PCB 28	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 52	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 101	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 118	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 138	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 153	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) PCB 180	< 0.0015 mg/kg TS	0.0015 SS-EN 16167:2018+AC:201 9
a) Sum 7 PCB	nd	SS-EN 16167:2018+AC:201 9

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

- a)* Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping
 a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125,

Moss 01.07.2022

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
 <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.
 For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.